Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09737/10/26-15501	Data raportu	20-10-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr Patryk Salzer	Data oględzin	14-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/91439/26/09/30	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WBA8T51020B344839**
Marka, model	BMW Seria 3 Gran Turismo [F...
Typ, wersja	320d xDrive Advantage sport-aut
Numer rejestracyjny	KR7HE76
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	159 082 km
Data 1. rej./rok prod.	04-09-2018/2018
Data nast. bad. techn.	14-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/zwykły
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny tylny spoiler, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Elektroniczna blokada dyferencjału, Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych, Felgi aluminiowe 17 Star Spoke 394 z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy z funkcją Check Control i Condition Based Service, Lakier uni, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Listwy ozdobne satynowo srebrne - mat, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzieniach, Obramowania szyb - czarne, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Podłokietnik tylny, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Roleta przestrzeni bagażnika, Servotronic, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, Tapicerka tkaninowa Move, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tylne oparcie dzielone i składane asymetrycznie (60/40), Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Usługi ConnectedDrive, Wejście AUX-IN, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne składane, Zamek centralny z pilotem, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dodatkowe oświetlenie, Dodatkowe schowki, Kierownica sportowa, skórzana, Listwy ozdobne, czarne błyszczące z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, System nawigacji satelitarnej Business, Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji, Tapicerka tkaninowa Corner, Zestaw Hi-Fi z 9 głośnikami

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	225/55 17 101Y	5,5 mm
	lewe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	225/55 17 101Y	5,5 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	225/55 17 101Y	4,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	225/55 17 101Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	odpryski lakieru	WY	0.5
4	Klamka drzwi L	inne	WY	0.5
5	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru, zarysowanie, pęknięcie	NA	3
6	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	1.3
7	Dach	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	1.2
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, inne	NA	2.2
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	2.2
10	Błotnik tylny R	odpryski lakieru, inne	NA	0.9
11	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa

Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3
Przekątna przednia prawa

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5
Bok prawy z przodu

Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7
Przekątna tylna prawa

Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9
Przekątna tylna lewa

Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11
Bok lewy z przodu

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21
Kierownica (na wprost)

Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23
Komora silnika

Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25
Spód pojazdu przód

Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa

Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa

Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31
Dowód rej. Str. 1

Fot. 32
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33
Książka serwisowa – dane

Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje

Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37
Kluczyki

Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 41
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 2

Fot. 44
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 46
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 47
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 48
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 50
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 51
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 52
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 53
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 55
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

Fot. 56
Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Dach - Inne 1

Fot. 58
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 59
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 60
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 61
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1