Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09756/10/26-15501	Data raportu	22-10-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr Patryk Salzer	Data oględzin	16-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/90696/26/09/28	Miejsce oględzin	SŁOMCZYN MAGAZYN, METALOWA 1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**TMAH351CANJ187612**
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.5 DPI Smart
Numer rejestracyjny	WJ0748L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/80.9 kW
Stan licznika	151 756 km
Data 1. rej./rok prod.	03-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	22-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetowniki w oparciach przednich foteli, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Schowek centralny na okulary nad głowa, Siatka do mocowania bagaży, Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED, System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet LED, Pakiet Safety

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.2
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.9
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	2.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	2.5
5	Rama drzwi,przód L	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.5
6	Próg L	wgniecenie	NA	2
7	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	1.8
8	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
9	Osłona chłodnicy	zarysowanie		
10	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
11	Dach	zarysowanie		
12	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
13	Tapicerka drzwi przednich R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa

Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3
Przekątna przednia prawa

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5
Bok prawy z przodu

Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7
Przekątna tylna prawa

Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9
Przekątna tylna lewa

Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11
Bok lewy z przodu

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13
Numer identyfikacyjny

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21
Kierownica (na wprost)

Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23
Komora silnika

Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25
Koło zapasowe

Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27
Spód pojazdu tył

Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa

Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa

Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd

Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37
Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1

Fot. 40
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

Fot. 42
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

Fot. 44
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 46
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 47
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

Fot. 48
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 49
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

Fot. 50
Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 51
Drzwi przed L - Inne 1

Fot. 52
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 53
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 54
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 55
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

Fot. 56
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 57
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

Fot. 58
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1