# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 14320/10/26-15201 | Data raportu | 27-10-2026 |
| Rzeczoznawcy | Kacper Sosnowski (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin | 22-10-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/96244/26/10/14 | Miejsce oględzin | SŁOMCZYN MAGAZYN, METALOWA 1... |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **TMAH351CANJ185332** |
| Marka, model | HYUNDAI i30 20-24 |
| Typ, wersja | i30 1.5 DPI Smart |
| Numer rejestracyjny | WD9097S |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1498 ccm/81 kW |
| Stan licznika | 137 432 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 04-08-2022/2022 |
| Data nast. bad. techn. | 16-07-2027 |
| Nadwozie | hatchback 5/5 |
| Lakier | srebrny/2-warstwowy metalizowany |
| Skrzynia biegów | manualna |

## Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetowniki w oparciach przednich foteli, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Schowek centralny na okulary nad głowa, Siatka do mocowania bagaży, Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED, System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Czujnik parkowania - przód

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | MICHELIN, PRIMACY 4 | 205/55 16 91H | 3,5 mm |
| | lewe | MICHELIN, PRIMACY 4 | 205/55 16 91H | 3,0 mm |
| tylna | prawe | FIRESTONE, ROADHAWK | 205/55 16 91H | 2,5 mm |
| | lewe | FIRESTONE, ROADHAWK | 205/55 16 91H | 2,0 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uszczelka drzwi wewnętrz. L | pęknięcie/rozerwanie | WY | 0.2 |
| 2 | Uszczelka wew. drzwi tylnych L | pęknięcie/rozerwanie | WY | 0.2 |
| 3 | Tarcza koła aluminiowa przód R | zarysowanie | WY | 0.4 |
| 4 | Tarcza koła aluminiowa tył L | zarysowanie | WY | 0.2 |
| 5 | Gałka | pęknięcie/rozerwanie | WY | 0.2 |
| 6 | Boczek tapicerski drzwi kpl. R | pęknięcie/rozerwanie | WY | 0.1 |
| 7 | Okładzina zderzaka przedniego | zarysowanie, wgniecenie | NA | 1.2 |
| 8 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | odpryski lakieru, wgniecenie | NA | 1.2 |
| 9 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | wgniecenie, wgniecenie, odpryski lakieru | NA | 1.8 |
| 10 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R | zarysowanie, wgniecenie | NA | 1.2 |
| 11 | Błotnik tylny L | zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie | NA | 1.5 |
| 12 | Błotnik tylny R | odpryski lakieru, zarysowanie | NA | |
| 13 | Podsufitka | zabrudzenie | NA | |
| 14 | Tapicerka siedziska 1.rząd L | zabrudzenie | NA | |
| 15 | Tapicerka siedziska 1.rząd R | zabrudzenie | NA | |
| 16 | Tapicerka siedziska 2.rząd | zabrudzenie | NA | |
| 17 | Nakładka wnęki koła zapasowego | zabrudzenie | NA | |
| 18 | Kierownica przystosowana do Airbag | zarysowanie | | |
| 19 | Osłona przeciw kamieniom | zarysowanie | | |
| 20 | Błotnik przedni L | zarysowanie | | |
| 21 | Pokrywa przednia | zarysowanie | | |
| 22 | Rama drzwi,przód L | wgniecenie | | |
| 23 | Próg R | wgniecenie, wgniecenie | | |
| 24 | Okładzina zderzaka tylnego | zarysowanie | | |
| 25 | Szyba tylna ogrzewana/barwiona | zarysowanie | | |
| 26 | Pojemnik schowka | zarysowanie | | |
| 27 | Boczek tapicerski drzwi kpl. R | zarysowanie | | |
| 28 | Boczek tapicerski drzwi kpl. L | zarysowanie | | |
| 29 | Komplet nakładek pokrywy tylnej | zarysowanie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg




**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.




**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu przód




**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**
Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Fot. 36**
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**
Kluczyki




**Fot. 38**
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 39**
Zderzak - Rysa/odprysk 1




**Fot. 40**
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1




**Fot. 42**
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43**
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 44**
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 45**
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 46**
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 49**
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 50**
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**
Pokrywy bagażnika - Inne 1



**Fot. 52**
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 53**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




**Fot. 54**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 55**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 56**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 57**
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 58**
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 59**
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 60**
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 61**
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 62**
Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 63**
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1




**Fot. 64**
Pokrywa schowka deski rozdz - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 66**

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**
Kanapa tyl. - Inne 1




**Fot. 68**
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 69**
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 70**
Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 71**
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1




**Fot. 72**
Uszczelka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**
Podsufitka - Inne 1



**Fot. 74**
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 75**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1