Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13973/10/26-15201	Data raportu	07-10-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	01-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/89307/26/09/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VXKUPHNEKN4262701**
Marka, model	OPEL Corsa F Hatchback 19-23
Typ, wersja	Corsa 1.2 Elegance S&S
Numer rejestracyjny	WJ0624L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/74 kW
Stan licznika	106 252 km
Data 1. rej./rok prod.	28-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	24-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dodatkowe oświetlenie nastrojowe wnętrza LED, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 16", 4-ramienne srebrne, z ogumieniem 195/55, Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), Fotele przednie komfortowe, Gniazdo USB, Interfejs Bluetooth, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Listwa chromowana w linii okien bocznych, Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Przycisk Start-Stop, Przyciski sterowania na kierownicy, Przygotowanie pod koło zapasowe, Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED i asystentem świateł drogowych, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia, 6 głośników, ekran kolorowy dotykowy 7", obsługa głosem, System monitorowania ciśnienia w oponach, System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach, System przypominania o zapięciu pasów przód-tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby tylne przyciemniane, Słupek dachowy „B" w kolorze czarnym błyszczącym, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Imagination, czarna, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tuner cyfrowy DAB, Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ wentylacji i ogrzewania kabiny, z filtrem cząstek, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy 7" pomiędzy wskaźnikami, Zaczepy do fotelików dziecięcych na fotelu pasażera, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Lakier metalik, Pakiet Parking

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR	195/65 16 87V	5,5 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR	195/65 16 87V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	195/65 16 87H	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	195/65 16 87H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obicie półki tylnej	pęknięcie	WY	
2	Podsufitka	inne, zabrudzenie	WY	1.4
3	Błotnik przedni R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
5	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	1.2
6	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	1.5
7	Pokrywa tylna	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.5
8	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
9	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
10	Błotnik przedni L	wgniecenie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
13	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 47
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 52
Podsufitka - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Podsufitka - Inne 1



Fot. 54
Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56
Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1