Nr zlecenia: 130/28/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/28

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**W B A 4 1 E G 0 7 0 5 0 1 1 2 5 5**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PZ5U131**
Model pojazdu:	**X1 2.0 Diesel MR`23 E6d U11**	Nr Info-Ekspert:	**003-06379**
Wersja:	**xDrive20d M Sport Step**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	51327 km
Data pierwszej rejestracji	2024/08/12
Data ważności badania technicznego	2027/08/12
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2260 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Poduszka powietrzna centralna przednia
2	Apteczka i trójkąt ostrzegawczy	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Audio System	35	Połączenie alarmowe Emergency call
4	Czujnik deszczu	36	Reflektory LED
5	Czujnik poziomu i klasy oleju	37	Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
6	Czujnik zderzenia	38	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic dwusprzęgłowa
7	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane	39	Sygnał dźwiękowy dwutonowy

automatycznie
8 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
9 Dywaniki welurowe
10 Funkcja Follow-Me-Home
11 Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu
12 Głośniki 6 szt.
13 Gniazdo 12V w bagażniku
14 Gniazdo 12V w konsoli centralnej
15 Hamulec postojowy elektromechaniczny
16 Immobilizer
17 Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchnią drzwi
18 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
19 Kolumna kierownicy regulowana
20 Komputer pokładowy
21 Kurtyny powietrzne boczne
22 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
23 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych
24 Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera zprzodu
25 Obramowania szyb czarne matowe
26 Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia
27 Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane
28 Osobista karta eSIM
29 Oświetlenie Ambiente
30 Oświetlenie powitalne
31 Oznaczenie modelu
32 Podłokietnik centralny przedni
40 System Active Guard
41 System Auto Start/Stop
42 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
43 System hamowania awaryjnego
44 System informowania o ograniczeniach prędkości
45 System kontroli uwagi kierowcy
46 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
47 System Performance Control
48 System stabilizacji przyczepy
49 System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
50 Szyby elektrycznie regulowane
51 Światła stop dynamiczne
52 Tempomat z funkcją hamowania
53 Tuner radiowy cyfrowy DAB
54 Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
55 Usługi TeleServices
56 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
57 Wybór trybów jazdy
58 Zamek centralny
59 Zbiornik paliwa powiększony
60 Zestaw naprawczy opon
61 Zintegrowana instrukcja obsługi
62 Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
63 Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu
- Asystent parkowania równoległego
- Asystent parkowania prostopadłego
- Asystent cofania

2 BMW Live Cockpit Plus
- Kierownica wielofunkcyjna
- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- System Bluetooth
- Sterowanie głosowe
- System Apple Carplay
- Funkcja Android Auto
- Obsługa dotykowa
- Łączność 4G LTE
- Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
- BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet M Sport
- Fotele przednie sportowe
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą
- Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów
- Zawieszenie Adaptacyjne M
- Napis "M" na bokach
- Kluczyk z oznaczeniem "M"
- Lakier niemetalizowany "Alpine White"
- Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
- Podsufitka M w kolorze antracytowym

Tarcze kół aluminiowe 18" "Double-spoke style 838 M", dwubarwne
Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie
Specyficzna zawartość dodatkowa w pakiecie M Sport
Nakładki zewnętrzne na progi M w kolorze nadwozia
Zderzak przód i tył w stylistyce M w kolorze nadwozia z dodatkowymi elementami w czarnym połysku
Krata wlotu powietrza w stylistyce M satynowe aluminium
Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Veganza
Wykończenie wewnętrzne listwami ozdobnymi Aluminium Hexacube Pale M

5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Hak holowniczy składany elektrycznie
2	Lakier metalizowany "Mineral White" (dopłata)
3	Tarcze kół aluminiowe 20" "BMW Individual multi-spoke style869 I" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 245/40	R20	99Y	XL P ZERO	5,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 245/40	R20	99Y	XL P ZERO	5,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 245/40	R20	99Y	XL P ZERO	5,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 245/40	R20	99Y	XL P ZERO	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony Continental Winter Contact TS860225/45 R18 6mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	110	

11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego

obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu