Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218489/3/26-11401	Data raportu	06-03-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15898/26/02/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**SB1ZC3CE10E003987**
Marka, model	TOYOTA Corolla TS Kombi 22-
Typ, wersja	Corolla 2.0 Hybrid Style
Numer rejestracyjny	WD9585R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1986 ccm/112 kW
Stan licznika	124 687 km
Data 1. rej./rok prod.	30-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	30-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent głosowy inteligentny, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmierzchu (aut. włączane światła), Czujniki parkowania - przód i tył CS, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3), Drzwi bagażnika unoszone elektrycznie, otwierane bezdotykowo, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45 R17, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB-C, Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy, Gwarancja 2-letnia, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto - połączenie przewodowe i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe, Kamera cofania BGM, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica skórzana trójramienna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Listwa okienna chromowana, Listwy drzwi w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka zewnętrzne lakierowane, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, skórzany, Podłokietnik tylny, Reflektory przednie typu LED, Relingi dachowe aluminiowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spryskiwacze lamp przednich, Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System bezkluczykowego dostepu do samochodu (Inteligentny kluczyk), System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby tylne przyciemniane, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Uruchamianie silnika przyciskiem, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED, Lakier metalik, Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	5,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	7,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150

8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
3	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa

Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3
Przekątna przednia prawa

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5
Bok prawy z przodu

Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7
Przekątna tylna prawa

Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9
Przekątna tylna lewa

Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11
Bok lewy z przodu

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13
Numer identyfikacyjny

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa

Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21
Kierownica (na wprost)

Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23
Komora silnika

Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25
Koło zapasowe

Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył

Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa

Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa

Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37
Zdjęcie do protokołu

Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1

Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

Fot. 42
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 44
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

Fot. 46
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 48
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 49
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 50
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 51
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 52
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1