Nr zlecenia: 119/23/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/23

**Zleceniodawca:**
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**
Albert Kalużny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# W y c e n a  w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] X-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód ciężarowy do 3.5t** | VIN: | **W V 2 Z Z Z S T 7 S H 0 0 8 8 2 3** |
| Marka: | **VOLKSWAGEN** | Nr rejestracyjny: | **PZ6E237** |
| Model pojazdu: | **Multivan TDI MR`22 E6d 2.9t** | Nr Info-Ekspert: | **040-10489** |
| Wersja: | **L Edition DSG** | Rok produkcji: | **2024** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 65699 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2025/01/15 |
| Data ważności badania technicznego | 2028/01/05 |
| Rodzaj nadwozia | wydłużony 5 drzwiowy 7 osobowy |
| Dop. masa całk. | 2850 kg |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgł.) |
| Rozstaw osi | 3124 mm |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 1968 ccm / 110kW (150KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów | 4 / rzędowy |
| Norma spalin | E6d |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Pomarańczowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | App Connect system | 33 | Siedzenia w II rzędzie pojedyncze 2 szt. |
| 2 | Asystent pasa ruchu Lane Assist | 34 | Siedzenia w III rzędzie pojedyncze 3 szt. |
| 3 | Asystent pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną | 35 | System Front Assist |
| 4 | Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa | 36 | System Light Assist dynamiczny dla reflektorow LED matrix |
| 5 | Digital Cocpit Pro - cyfrowe zegary z personalizowanym wyswietlaczem | 37 | System obsługi głosowej |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Dogrzewacz | 38 | System powiadamiania ratunkowego (eCall) |
| 7 | Drzwi boczne lewe przesuwne z elektrycznym wspomaganiem domykania | 39 | System rozpoznawania znaków drogowych |
| 8 | Drzwi tylne z szybą sterowaną elektrycznie i wspomaganiem domykania | 40 | System wykrywania zmęczenia kierowcy |
| 9 | Dywaniki welurowe w kabinie kierowcy | 41 | Szuflady pod fotelami w przestrzeni pasażerskiej, 2 pojemniki na śmieci |
| 10 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 42 | Szyba przednia atermiczna |
| 11 | Fotel pasażera z regulacją wysokości | 43 | Szyba z lewej strony środkowa tylna stała |
| 12 | Głośniki 8 szt. | 44 | Szyba z prawej strony środkowa tylna stała |
| 13 | Immobilizer | 45 | Szyby boczne w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane |
| 14 | Instalacja telefoniczna Bluetooth | 46 | Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa | 47 | Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów, funkcja Coming & Leaving home |
| 16 | Kluczyki składane 2 szt. | 48 | Światła p/mgielne przednie |
| 17 | Kołpaki kół Mini | 49 | Światła tylne LED przyciemniane |
| 18 | Listwy dekoracyjne "Dark Silver Brushed" | 50 | Tapicerka siedzeń dwukolorowa z tkaniny "Ribella" |
| 19 | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym | 51 | Tarcze kół aluminiowe "Toshima" 7.5J x 18 czarne |
| 20 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie | 52 | Tempomat |
| 21 | Maskownica chłodnicy czarna, lakierowana 2 paski chrom | 53 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+ |
| 22 | Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi | 54 | Wskaźnik ciśnienia ogumienia |
| 23 | Oświetlenie otoczenia w obszarze drzwi, projekcja sywletki Multivana | 55 | Wspomaganie domykania drzwi przesuwnych elektryczne |
| 24 | Podłokietniki od strony wewnetrznej, wyjmowane i regulowanew II rzedzie | 56 | Wspomaganie elektryczne domykania drzwi tylnych z funkcja otwierania od wewnatrz |
| 25 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 57 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 26 | Przegroda przestrzeni bagażowej (obc. 20 kg) z hakami na torby i siatka bagażowa | 58 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| 27 | Przygotowanie do 2 wewnetrznych podłokietnikow w III rzedzie | 59 | Wyłożenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej wzmocnioną wykładziną dywanową |
| 28 | Przygotowanie do montażu blokady antyalkoholowej | 60 | Zamek centralny z systemem Keyless Start bez funkcji SAFE |
| 29 | Przygotowanie do usług mobilnych "We Connect" oraz "We Connect Plus" | 61 | Zawieszenie standardowe |
| 30 | Reflektory IQ.LIGHT LED matrix z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej LED | 62 | Zbiornik paliwa 80l |
| 31 | Reflektory przednie z dynamiczną regulacją zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakretów | 63 | Zestaw naprawczy opon |
| 32 | Schowek przed pasażerem podświetlany | 64 | Złącze USB typu C 2 szt. w desce rozdzielczej, 4 gniazdka USB typu C w przestrzeni pasażerskiej, moc 45W |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą z łopatkami do zmiany biegów
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica pokryta skórą
- Łopatki w kolumnie kierownicy do zmiany biegów

3 Podłokietniki foteli kierowcy i pasażera
- Podłokietnik fotela pasażera
- Podłokietnik fotela kierowcy

4 Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera, kurtyny dla zew . foteli tylnych, centralna poduszka prz
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszki powietrzne boczne przednie

Kurtyny powietrzne boczne
Poduszka powietrzna centralna

5 Reflektory LED Matrix - IQ.LIGHT
Światła p/mgielne przednie
Reflektory przednie z dynamiczną regulacją zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakretów
System Light Assist dynamiczny dla reflektorow LED matrix
Reflektory IQ.LIGHT LED matrix z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej LED

6 System ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR, EDS, wspomaganie ruszania pod górę
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System wspomagania ruszania pod górę
Asystent hamowania

7 System radiowy "Ready2Discover" z usługą Streaming & Internet
Instalacja telefonu GSM (Bluetooth)
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Złącze "USB-C"

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|
| 1 | Dach panoramiczny (stały) |
| 2 | Hak holowniczy składany, elektrycznie odblokowywany |
| 3 | +Lakier metalizowany |
| 4 | Tarcze kół aluminiowe "Halmstad" 8J x 19, czarne z el. polerowanymi (dopłata) |

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | | | | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Przednie lewe: | FIRESTONE 245/45 | R19 | 102Y | XL ROADHAWK 2 ENLITEN RG | 5,0 |
| Przednie prawe: | FIRESTONE 245/45 | R19 | 102Y | XL ROADHAWK 2 ENLITEN RG | 5,0 |
| Tylne lewe: | FIRESTONE 245/45 | R19 | 102Y | XL ROADHAWK 2 ENLITEN RG | 6,0 |
| Tylne prawe: | FIRESTONE 245/45 | R19 | 102Y | XL ROADHAWK 2 ENLITEN RG | 6,0 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony Bridgestone Blizzak W810 215/60 R17 6-7mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.


# OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzwi boczne przednie | L | Wgniecenie | | |
| 2 | Drzwi boczne tylne | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 3 | Drzwi boczne tylne | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 4 | Ściana boczna nadwozia | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 90 | |
| 2 | Dach | | 170 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 80 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 80 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 90 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 100 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 70 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 80 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 80 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Błotnik tylny | P | 100 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | TW | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zderzak tylny | | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania, odkształcenie | | |
| 2 | Szyba przednia | | Odpryski warstwy zewnętrznej | | |

## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarcza koła przedniego | L | Zadrapania krawędzi bocznej | | |

## JAZDA KONTROLNA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w

szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26


Fot. nr 27


Fot. nr 28


Fot. nr 29


Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32





Fot. nr 33




Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38


Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41


Fot. nr 42



Fot. nr 43


Fot. nr 44


Fot. nr 45


Fot. nr 46


Fot. nr 47


Fot. nr 48



Fot. nr 49


Fot. nr 50



Fot. nr 51


Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*