Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218460/3/26-11401	Data raportu	05-03-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16918/26/02/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WVGZZZ5NZNW062632**
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 20-24
Typ, wersja	Tiguan 2.0 TDI SCR 4Mot. Life...
Numer rejestracyjny	WD9354S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	82 838 km
Data 1. rej./rok prod.	26-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	25-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 Frankfurt z ogumieniem 235/55 o obniżonym oporze, samouszczelniające się, Fotele przednie z manualną regulacja wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, komfortowe, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana z funkcją zm. biegów, dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lampy przednie LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Wave, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne i klamki zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Oparcie fotela pasażera składane, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki, Radio Composition Colour z 6,5 calowym, kolorowym ekranem dotykowym 8 głośników MP3/WMA, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - czarne, Rezygnacja z oznaczenia silnika, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, System Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Rhombus, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielone 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy, We Connect Plus:wzywanie pomocy, mobilne usługi online(3 lata),alarm o kradzieży, raport,lokalizacja, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Wybór profilu jazdy COMFORT, SPORT, ECO, INDIVIDUAL, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Hak holowniczy - składany elektrycznie, Lakier metalik, Pakiet Zimowy 1

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	235/55 16 104H	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	235/55 16 104H	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	235/55 16 104H	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	235/55 16 104H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza boczna R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.8
2	Listwa ozdobna boczna szyby przed. L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.2
3	Listwa ozdobna zderzaka	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie	WY	1.1
4	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Szyba przednia atermiczna, barwiona	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa

Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3
Przekątna przednia prawa

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5
Bok prawy z przodu

Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7
Przekątna tylna prawa

Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9
Przekątna tylna lewa

Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11
Bok lewy z przodu

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21
Tunel środkowy

Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23
Kierownica z lewej strony

Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25
Bagażnik

Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27
Spód pojazdu przód

Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa

Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa

Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33
Dowód rej. Str. 1

Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kratka/zaślepka halogenu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37
Kratka/zaślepka halogenu P - Wgniecenie/odkształcenie 2

Fot. 38
Kratka/zaślepka halogenu P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 41
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

Fot. 42
Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43
Zderzak tylny cz śr - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 44
Słupek przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45
Słupek przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 2