Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09520/1/26-15201	Data raportu	28-01-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	26-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/03986/26/01/16	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF3MCYHZUPS164514**
Marka, model	PEUGEOT 3008 20-24
Typ, wersja	3008 1.5 BlueHDi Allure Pack ...
Numer rejestracyjny	WD5103T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	91 645 km
Data 1. rej./rok prod.	18-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	18-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Automatyczne ryglowanie drzwi przy ruszaniu, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik zmierzchu (automatyczny włącznik reflektorów), Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone tkaniną w kolorze Brumeo, EBA, EBFD, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18 dwukolorowe Detroit w kolorze Storm Grey, z ogumieniem 225/55, Fotel pasażera pojedynczy z oparciem składanym do postaci stolika, Fotele przednie ogrzewane, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda 12V (przednia część kabiny, tylna część konsoli centralnej i bagażnik), Gniazdo USB na konsoli centralnej, Gwarancja 2 lata, bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Kamera przednia, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lakier metalik Niebieski Celebes, Lampy tylne LED, Listwa na tylnym zderzaku, chromowana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka w kolorze Nera Black, Lusterka z oświetleniem powitalnym, Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix na fotelu przednim, Nadkola czarne, Osłona chłodnicy z chromowanym wzorem szachownicy, Oświetlenie wnętrza Ambient (pakiet oświetlenia Ambient), Pasy bezpieczeństwa 3punktowe, z napinaczami i ogranicznikami napięcia na bocz. tylnych siedzeniach, Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, Poduszki powietrzne 6x - czołowe, boczne i kurtynowe, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik centralny z podświetlanym i chłodzonym schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewozu długich przedmiotów, Podświetlenie w podsufitce z lampkami do czytania z przodu (x2) oraz z tyłu (x2), Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego, Radio DAB, MP3, 6 głośników, Bluetooth, przyciski na kierownicy, 8 ekran dotykowy, Reflektory przednie EcoLED Technology, System High Beam Assist (HBA), System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System automatycznego awaryjnego hamowania pojazdu z kontrolą dystansu, System bezkluczykowego dostępu i uruchomiania auta (ADML), System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba tylna podgrzewana z wbudowaną anteną radiową, Szyby przednie i tylne elektryczne, Szyby przyciemniane boczne tylne i szyba w klapie bagażnika, Tapicerka półskórzana Colyn Mistral, Tempomat z organicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana w stosunku 1/3 - 2/3, Tylne czujniki cofania + kamera 180, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wycieraczka szyby tylnej uruchamiana automatycznie podczas cofania, Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash, Wykończenie elementów wnętrza chromem, Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych, Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż linii dachu, Zagłówki przednie i tylne regulowane, Zderzak przedni z chromowanymi wstawkami, Zderzak tylny z chromowanymi wstawkami, Zestaw do naprawy przebitej opony, Dach Black Diamond, Fotele przednie ogrzewane, Klapa bagażnika otwierana elektrycznie, bezdotykowo + dach w kolorze Black Diamond, Lakier metalik, Pakiet City 2, Pakiet Drive Assist

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, SNOW PROOF	225/55 R18 102V	6,5 mm
	lewe	NOKIAN, SNOW PROOF	225/55 R18 102V	6,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, SNOW PROOF	225/55 R18 102V	6,5 mm
	lewe	NOKIAN, SNOW PROOF	225/55 R18 102V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie, wgniecenie		
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
3	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa

Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3
Przekątna przednia prawa

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5
Bok prawy z przodu

Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7
Przekątna tylna prawa

Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9
Przekątna tylna lewa

Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11
Bok lewy z przodu

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19
Konsola środkowa

Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21
Kierownica (na wprost)

Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23
Komora silnika

Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25
Spód pojazdu przód

Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa

Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa

Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31
Dowód rej. Str. 1

Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35
Zestaw naprawczy koła

Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Felga aluminiowa tylna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 40
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1