Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09707/10/26-15501	Data raportu	17-10-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr Patryk Salzer	Data oględzin	13-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/94314/26/10/08	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF1RJA00568994857**
Marka, model	RENAULT Clio V 19-23
Typ, wersja	Clio 1.0 TCe Techno
Numer rejestracyjny	GD2F061
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/67 kW
Stan licznika	183 674 km
Data 1. rej./rok prod.	23-09-2022/2022
Data nast. bad. techn.	05-09-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania, Boczne listwy ochronne i listwa zderzaka tylnego w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze, Chromowane listwy boczne drzwi, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania tył, ESC + ASR, Felgi aluminiowe 16 Philia, srebrne z ogumieniem, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja EKO, Funkcja połączenia alarmowego eCall, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault Handsfree, Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lakier niemetalizowany biel alpejska, Lampy przednie Full LED "C SHAPE", bez efektu oczu, Lampy tylne Full LED "C SHAPE", pojedyńcze światło cofania, Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault, Obramowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane, Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z oświetleniem, Oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED z przodu i z tyłu, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, ogranicznikiem napięcia i napinaczem, Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód, System Easy Link z ekranem 7-cali, nawigacja,DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP, System Multi-Sense, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System mocowania fotelików dla dziecka Isofix na miejscu pasażera z przodu, System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist) + system stabilizacji toru jazy ESP, Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Szyby tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa prążkowana w kolorze grafitowym z elementami skóry ekologicznej, Tylne zewnętrzne klamki drzwi ukryte przy tylnym słupku, Tylny spojler dachowy, Wnętrze - tonacja ciemna z czarną podsufitką, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne - zmienne, Wycieraczki przednie o zmiennej częstotliwości pracy, Zagłówki przednie regulowane na wysokośæi, Zderzak przedni i tylne słupki w kolorze nadwozia, Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym, 7-calowym ekranem TFT, Zestaw do naprawy uszkodzonej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Kierownica skórzana, Lakier metalik, Lusterka boczne w kolorze lśniąca czerń, System wspomagania parkowania przód/tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, T005	195/55 16 87H	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, T005	195/55 16 87H	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, T005	195/55 16 87H	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, T005	195/55 16 87H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

3	Drzwi tylne lewe	200 - 300
4	Drzwi tylne prawe	150 - 300
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie, zarysowanie	WY	2.2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Listwa ozdobna okienna dolna L	wgniecenie	WY	0.2
4	Listwa ozdobna drzwi przednich R		WY	0.2
5	Listwa ozdobna zderzaka	zarysowanie	WY	0.2
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.4
7	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	2.5
8	Pokrywa przednia	zarysowanie	NA	1
9	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	zarysowanie	NA	
10	Osłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie	NA	0.5
11	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	2.6
12	Przysłona zderzaka	zarysowanie	NA	1.4
13	Tarcza koła aluminiowa tył	zarysowanie		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
16	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	zarysowanie		
17	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
18	Próg L	zarysowanie		
19	Błotnik tylny R	odpryski lakieru, zarysowanie		
20	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa


SAMOCHÓD OSOBOWY
2022
8,73 kN
C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
C.1.2 191888626
C.1.3 80-388 GDAŃSK POLANKI 4
C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
C.2.2 191888626
C.2.3 80-388 GDAŃSK POLANKI 4
F.1 1609 kg F.2 1609 kg F.3 2509 kg
G 1125 kg
J M1
K e2*2007/46*0676*16
L 2 O.1 908 kg O.2 585 kg
P.1 999,00 cm³ P.2 67,00 kW
P.3 P Q ---
S.1 5 S.2 ---
SERIA DR/ BAS 3454814
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
UL. NOWE OGRODY 8/12
80-803 GDAŃSK
A GD 2F061
D.1 RENAULT
D.2 RJA
-BE2
-MT6UA7GA5380
D.3 CLIO
E VF1RJA00568994857
B 23.09.2022 I.1 27.09.2022 H ---
SERIA DR/ BAS 3454814
DRPOL22611<<BAS3454814191888626<<<<<<
VF1RJA00568994857<<<<<<<<<<<<<<<8<<<<<<<<<<<<<<6
GD2F061<<1<<<<<<<<<<<<<<<

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Uszczelka szyby bocznej prz L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64
Fotel prz. praw. - Inne 1