Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215368/10/26-10609	Data raportu	28-10-2026
Rzeczoznawcy	Jerzy Dudek (WSP) mgr inż. Andrzej Szymkowiak	Data oględzin	27-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/97012/26/10/16	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WAUZZZF56RA021654**
Marka, model	AUDI A5 Sportback 19-
Typ, wersja	A5 40 TDI mHEV Quattro S tronic
Numer rejestracyjny	GD9K149
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/150 kW
Stan licznika	211 486 km
Data 1. rej./rok prod.	09-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	09-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Dywaniki welurowe przód i tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 17 (15-ramienne), kute, z ogumieniem 225/50, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja Easy Entry, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kanapa tylna, trzyosobowa, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy z ekranem kolorowym, Lakier uni, Lampy LED, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe w drzwiach ze wstawkami z aluminium, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Pakiet oświetlenia wnętrza, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne, Wspomaganie układu kierowniczego, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Światła tylne LED, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Hak holowniczy, Kluczyk komfortowy (bez funkcji Safe lock) z funkcją odbkowania bagażnika za pomocą gestów, Lakier metalik, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Exterieur, Pakiet systemów wspomagających Parkowanie, Tapicerka skórzana (skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550), Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control, Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA SPORT	245/40 18 97Y	2,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA SPORT	245/40 18 97Y	2,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA SPORT	245/40 18 97Y	2,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA SPORT	245/40 18 97Y	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk	WY	0.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła




Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1