Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14289/10/26-15201	Data raportu	26-10-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	20-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/95428/26/10/12	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**SJNFEAF15U7423423**
Marka, model	NISSAN Juke 14-18
Typ, wersja	Juke 1.2 DIG-T N-Connecta EU6
Numer rejestracyjny	WD0718T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1197 ccm/85 kW
Stan licznika	204 928 km
Data 1. rej./rok prod.	18-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	23-02-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Asystent zmiany biegu, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Gniazdo iPod, Inteligentny kluczyk - uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, Interfejs Bluetooth, Kamera ułatwiające parkowanie - tył, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie na wysokośæ, Komputer pokładowy, Konsola centralna w kolorze szarym, Konsola centralna, wloty powietrza, wykończenie drzwi i gałka zmiany biegów w kolorze do wyboru, Koło zapasowe - dojazdowe, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED, Nissan Dynamic Control System - system zmiany charakterystyki jazdy (sportowy, eco, normalny), Podsufitka w kolorze czarnym oraz słupki B i C, Przeszycia siedzeń, kierownicy, daszku nad wskaźnikami oraz obwódka gałki biegów w kol. do wyboru, Radio CD + 4 głośniki, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu, System Nissan Connect - system nawigacji z dotykowym ekranem, MP3, USB, iPod, 6 głośników, System Start/Stop, System inteligentnego kluczyka, Szyby przyciemniane, Słupek B kolorze lśniącej czerni, Tapicerka Premium, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, VDC - System kontroli trakcji, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/55 17 94V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/55 17 94V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/55 17 94V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie	WY	0.1
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	odpryski lakieru	NA	
3	Błotnik przedni R	liczne, wgniecenie	NA	2
4	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
5	Dach	wgniecenie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje




Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak - Inne 1



Fot. 46
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Listwa krawędzi błotnika prz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2