Nr zlecenia: 68/27/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 27.11.2026

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W F 0 P X X G C H P M C 7 5 4 2 1**
Marka:	**FORD**	Nr rejestracyjny:	**OB0421E**
Model pojazdu:	**Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6**	Nr Info-Ekspert:	**011-11999**
Wersja:	**Titanium X**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	152127 km
Data pierwszej rejestracji	5.11.2021
Data ważności badania technicznego	2.11.2026
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1955 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu Lane Assist	29	Reflektory automatyczne
2	Dywaniki welurowe przód/tył	30	Relingi dachowe czarne
3	FordPass Connect GSM	31	Roleta do bagażnika
4	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	32	Spoiler tylny dachowy
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	33	System Auto Start/Stop
6	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	34	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Fotele przednie komfortowe	35	System Ford Easy Fuel
8	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System Ford Key Free
9	Immobilizer	37	System monitorowania ciśnienia powietrza w

			oponach TPMS
10	Kamera cofania	38	System Pre-Collision Assist
11	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	39	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	40	System wyboru profilu jazdy
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	41	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Komputer pokładowy	42	Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Konsola sufitowa	43	Światła do jazdy dziennej LED
16	Kurtyny powietrzne boczne	44	Światła p/mgielne przednie
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	45	Światła p/mgielne tylne
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	46	Światła tylne LED
19	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Tapicerka materiałowa
20	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Tarcze kół aluminiowe 16" 15-ramienne
21	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	49	Tempomat
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Włącznik "Ford Power"
23	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
24	Ogranicznik prędkości inteligentny	52	Wykładzina bagażnika
25	Oświetlenie dodatkowe wnętrza LED	53	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy
26	Poduszka powietrzna kierowcy	54	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Poduszka powietrzna pasażera	55	Zestaw naprawczy opon
28	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

3 Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

4 Pakiet X
- Podłokietnik tylny z wnęką na narty
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- Kierownica pokryta skórą, przeszycia szare
- Dywaniki welurowe przód/tył przeszycia szare
- Osłony zabezpieczające drzwi wysuwające się automatycznie Door Edge Protector
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą z szarymi przeszyciami
- Wykończenie wnętrza listwy ozdobne grafitowe
- Blokada elektryczna otwarcia tylnych drzwi
- Wyświetlacz 12,3" cyfrowy, na tablicy zegarów, konfigurowalny

5 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- Siedzenia tylne dzielone
- Siedzenia tylne składane

6 System kontroli trakcji ESC
- System poprawiający stabilność na zakretach TVC
- System kontroli trakcji TA
- System wspomagania nagłego hamowania EBA

7 System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3 DAB+
- Głośniki 6 szt.
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z rozbudowanym sterowaniemgłosowym
- Złącze USB 2 szt.
- Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
- Mapa Europy
- AppLink

8 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Światła p/mgielne przednie
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Koło zapasowe dojazdowe
2	Lakier metalizowany Desert Island Blue

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NEXEN 205/60	R16	92H	N'BLUE S TL	3,0
Przednie prawe:	NEXEN 205/60	R16	92H	N'BLUE S TL	3,0
Tylne lewe:	NEXEN 205/60	R16	92H	N'BLUE S TL	4,0
Tylne prawe:	NEXEN 205/60	R16	92H	N'BLUE S TL	3,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Grzegorz Sudoł
Wycena wykonana: Albert Kalużny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Rama dachu	L	Wgniecenia		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Wgniecenia		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		135	
2	Dach		170	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	185	
5	Drzwi tylne	L	145	
6	Błotnik tylny	L	190	
7	Błotnik przedni	P	145	
8	Drzwi przednie	P	180	
9	Drzwi tylne	P	155	
10	Błotnik tylny	P	165	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		135	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Przytarty bok opony		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Na tablicy rozdzielczej aktywny komunikat "Bateria kluczyka rozłdowana" oraz kontrolka ciśnienia opon.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68


Fot. nr 69


Fot. nr 70



Fot. nr 71


Fot. nr 72


Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76


Fot. nr 77


Fot. nr 78


Fot. nr 79


Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86


Fot. nr 87


Fot. nr 88


Fot. nr 89


Fot. nr 90


Fot. nr 91


Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu