Nr zlecenia: 76/16/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/16

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoz



W y c e n a W a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**T M B L J 7 N U 2 M 5 0 5 0 8 2 6**
Marka:	**SKODA**	Nr rejestracyjny:	**WE3P944**
Model pojazdu:	**Karoq TDI MR`17 E6**	Nr Info-Ekspert:	**034-04509**
Wersja:	**Style SCR 4x4 DSG**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	239286 km
Data pierwszej rejestracji	2021/06/21
Data ważności badania technicznego	2027/02/12
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2248 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent świateł automatyczny Auto Light Assist -funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych	33	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	34	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
3	Czujnik deszczu	35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

4 Czujnik wilgoci powietrza
5 Czujnik zmierzchu
6 Dekor Chrom/Dark Brushed
7 Funkcja SMART LINK z połączeniem bezprzewodowym z Apple
8 Gniazdo 12V w bagażniku
9 Haczyki w przestrzeni bagażowej - zestaw
10 Hamulec antykolizyjny Multicollision Brake
11 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
12 Immobilizer
13 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
14 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
15 Komputer pokładowy
16 Kurtyny powietrzne boczne
17 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
18 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
19 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
20 Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
21 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
22 Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
23 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
24 Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether
25 Nagrzewnica dodatkowa
26 Nakładki ozdobne na progi drzwi przednich
27 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
28 Oparcie siedzeń tylnych składane
29 Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED Ambiente
30 Parasol pod fotelem pasażera
31 Podłokietnik centralny przedni
32 Podłokietnik siedzeń tylnych
36 Poduszki powietrzne boczne przednie
37 Półka nad przestrzenią bagażową
38 Schowek na okulary
39 Siatki mocujące bagaż zestaw
40 Spryskiwacze reflektorów
41 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
42 System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist
43 System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
44 System Bluetooth
45 System Care Connect (eCall-manualne, lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres komunikacji serwisow
46 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
47 System hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem Pedestrian Monitor
48 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
49 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
50 System Start/Stop
51 System wspomagania ruszania pod górę HHC
52 Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
53 Światła do jazdy dziennej LED
54 Światła p/mgielne przednie
55 Światła tylne LED
56 Tapicerka tekstylna Style
57 Tarcze kół aluminiowe 17" Triton
58 Tempomat aktywny do 210 km/h
59 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
60 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
61 Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
62 Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
63 Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
64 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

3 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

4 Fotele przednie z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości

5 Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą
- Kierownica wielofunkcyjna

Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy

6 Radio Bolero
Głośniki 8 szt.
Złącze "USB"
Złącze kart SD
System obsługi głosowej
Wyświetlacz radia 8" kolorowy, dotykowy
Radioodtwarzacz Bolero

7 Reflektory przednie Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów
Reflektory przednie aktywne Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS

8 Relingi dachowe w kolorze srebrnym, listwy wokół szyb bocznych chromowane
Relingi dachowe w kolorze srebrnym
Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane

9 System ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, CBC, MKB, TSA, XDS+
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System p/poślizgowy MSR
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
System stabilizacji toru jazdy ESC
System DSR
System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
System osuszania hamulców RBS
Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+
System elektronicznej stabilizacji hamowania na zakręcie CBC
Hamulec antykolizyjny MKB

10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Kamera cofania
2	Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GITI SYNERGY H2 225/55/R17				3,4
Przednie prawe:	*GITI SYNERGY H2 225/55/R17				3,5
Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/55	R17	101V	XL WINTER CONTACT TS 870P	2,8
Tylne prawe:	CONTINENTAL 225/55	R17	101V	XL WINTER CONTACT TS 870P	2,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgniecenia		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia		
7	Wnęka drzwi PT		Wgniecenia		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-130	
4	Drzwi przednie	L	100-130	
5	Drzwi tylne	L	100-130	

6	Błotnik tylny	L	100-130	
7	Błotnik przedni	P	100-130	
8	Drzwi przednie	P	100-130	
9	Drzwi tylne	P	100-130	
10	Błotnik tylny	P	100-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Listwa ozdobna wewnętrzna drzwi LP		Wgniecenia		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Brak zaślepki		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
3	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu