Nr zlecenia: 59/28/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 29.10.2026

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W V W Z Z Z A U Z L P 5 5 8 9 3 5**
Marka:	**VOLKSWAGEN**	Nr rejestracyjny:	**WA0123A**
Model pojazdu:	**Golf VII Variant 1.6 TDI MR`17 E6**	Nr Info-Ekspert:	**040-08571**
Wersja:	**Comfortline BMT**	Rok produkcji:	**2020**

Wskazanie drogomierza	198269 km
Data pierwszej rejestracji	2.07.2020
Data ważności badania technicznego	13.07.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1930 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent podjazdu i zjazdu
2	Audio system "Composition Colour"
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS
4	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowy
5	Gniazdo 12V w bagażniku
6	Hamulec postojowy automatyczny
7	Hamulec wielokolizyjny
21	Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem
22	Poduszka powietrzna kierowcy
23	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
24	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
25	Poduszki powietrzne boczne przednie
26	Relingi dachowe czarne
27	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy

8	Immobilizer	28	System Easy Entry
9	Kierownica 3-ramienna	29	System Start/Stop
10	Klimatyzacja Climatronic	30	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
11	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	31	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Koło zapasowe dojazdowe	32	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy "Premium"	33	Światła tylne LED
14	Konsola środkowa "Polar Night Black"	34	Tapicerka siedzeń "Zoom"
15	Kurtyny powietrzne boczne	35	Tarcze kół aluminiowe 16"
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	36	Tempomat
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	37	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	38	Wstawki wykończeniowe wnętrza "New Brushed Dark Metal"
19	Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmiotów	39	Zamek centralny zdalnie sterowany
20	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	40	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Kierownica multifunkcyjna
	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
	Kierownica wielofunkcyjna
	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
2	System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
	Blokada mechanizmu różnicowego EDS
	System wspomagania nagłego hamowania
	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
	System p/poślizgowy MSR
3	Światła do jazdy dziennej LED
	Światła do jazdy dziennej LED
	Światła tylne LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Pakiet Business (dopłata)
	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
	Światła mijania włączane automatycznie
	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
	Audio system "Composition Media"
	Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
	System Car-Net: App Connect
2	Pakiet Zimowy
	Spryskiwacze reflektorów
	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
3	Światła mijania i drogowe automatycznie włączane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 205/55	R16	91H	DYNAXER HP3 TL	6,2
Przednie prawe:	KLEBER 205/55	R16	91H	DYNAXER HP3 TL	6,4
Tylne lewe:	KLEBER 205/55	R16	91H	DYNAXER HP3 TL	7,1
Tylne prawe:	KLEBER 205/55	R16	91H	DYNAXER HP3 TL	6,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Adrian Staniak

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Do pojazdu załączono dodatkowe 2szt opon.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Uszkodzona uszczelka		
2	Wnęka drzwi tylna	P	Wgniecenia, zarysowania		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		360-460	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	90-130	
4	Drzwi przednie	L	100-130	
5	Drzwi tylne	L	120-130	
6	Błotnik tylny	L	200-860	
7	Błotnik przedni	P	200-210	
8	Drzwi przednie	P	190-230	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	120-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Odpryski powłoki lakierowej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Dywanik przód	L	Rozdarty		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Utlenienie materiału		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Koło zapasowe	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Skrzynia biegów, przekładnia osi i osłony przegubów: kontrola wzrokowa pod kątem nieszczelności i uszkodzeń	☑	☐	☐
Pasek wielorowkowy: sprawdzanie stanu	☑	☐	☐
Przeguby wahaczy, łożyska osiowe, łożyska drążków łączących i gumowe wsporniki stabilizatora: kontrola wzrokowa pod kątem uszkodzenia	☑	☐	☐
Grubość klocków hamulcowych oraz stan tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu: sprawdzanie	☑	☐	☐
Przeguby drążków kierowniczych: sprawdzanie luzu, zamocowanio i osłon uszczelniających	☑	☐	☐
Układ hamulcowy i amortyzatory: kontrola wzrokowa pod kątem nieszczelności i uszkodzeń	☑	☐	☐
Układ wydechowy: kontrola wzrokowa pod kątem nieszczelności, zamocowania i uszkodzeń	☑	☐	☐
Podwozie: kontrola wzrokowa pod kątem uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia,osłon płyty podłogowej, ułożenia przewodów, korków i zaślepek	☑	☐	☐
Sprężyny śrubowe i odbojniki z przodu i z tyłu: kontrola wzrokowa pod kątem uszkodzenia	☑	☐	☐


Czynności	OK	nieOK	Usunięto
Opony letnie [1], opony zimowe [2], opony całoroczne [3]; wprowadzić rodzaj opony 1	☑	☐	☐
Ciśnienie w oponach obu przednich kół: sprawdzić 2.1 ; w przypadku korekty ustawić ciśnienie dla obciążenia częściowego zgodnie z naklejką.	☑	☐	☐
Ciśnienie w oponach obu tylnych kół: sprawdzić 2.1 ; w przypadku korekty ustawić ciśnienie dla obciążenia częściowego zgodnie z naklejką.	☑	☐	☐
Ciśnienie w kole zapasowym: sprawdzić 2.9	☑	☐	☐
Opona tylnego prawego koła: sprawdzić stan, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika 6	☑	☐	☐
Opona tylnego lewego koła: sprawdzić stan, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika 6	☑	☐	☐
Opona przedniego lewego koła: sprawdzić stan, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika 6	☑	☐	☐
Opona przedniego prawego koła: sprawdzić stan, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika 6	☑	☐	☐
Opona koła zapasowego: sprawdzić stan, ciśnienie powietrza i wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika 6	☑	☐	☐

Komora silnika	OK	nieOK	Usunięto


Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56




Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66




Lista przeglądu

Wymiana oleju (okres zmienny)

Fot. nr 67



Fot. nr 68




Volkswagen
Poświadczenie przeglądu

Pojedyncze poświadczenie

Dane samochodu	
Nr nadwozia	WVWZZZAUZLP558935
Oznaczenie typu	Golf we 1.6 CL DTDIB5 TDI/MSF
Data wydania świadectwa	2020-07-08

Wymiana oleju	
Data	2023-11-28
Przebieg	105215 km
Nr zlecenia	141574
Wykonał	Kowalski ul. Radzymińska 78 03-752 Warszawa Polska
Autoryzowany partner serwisowy Volkswagen	Tak
Gwarancja rozszerzona	Do wskazanego terminu przeglądu, o ile warunki samochodu z zakwalifikowanie samochodu do tutaj dopuszczalnego zakresu

Fot. nr 69



Lista przeglądu

	Typ handlowy: BV537V	Nr rejestrac.: WA0123A	Rejestracja: 2020-07-08
Nadwozie: WVWZZZAUZLP558935	MKB: DGTE	Przebieg (km): 105215	Doradca serwisowy:
Typ handlowy: Golf we 1.6 CL DTDIB5 TDI/MSF	GKB: TKV	Rok modelowy: 2020	Data: 28.11.2023

Wymiana oleju (okres stały)

	OK	nieOK	Usunięte
UWAGA! OLEJ SILNIKOWY: tylko SPUŚCIĆ, NIE odsysać (pozostała ilość szczątkowa podczas odzyssania jest za duża); wymienić filtr oleju	✓	☐	☐
Olej silnikowy: wlać (po wlaniu w razie konieczności uzupełnić do oznaczenia MAX), olej wg normy VW 507 00 Ilość napełn. 4,7 litr	✓	☐	☐
Grubość klocków hamulcowych oraz stan tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu: sprawdzanie	✓	☐	☐
Wskazanie terminu przeglądu: zresetować termin wymiany oleju (z okresem stałym). Zwracać uwagę na numer PR w danych samochodu.	✓	☐	☐
Wskazanie terminu przeglądu: przekodowanie	✓	☐	☐

● Czynność dodatkowa za dodatkową opłatą

K Kontrwrokowa

OK = Prawidłowo / wykonano nieOK = Nieprawidłowo, zwracać uwagę na wskazówki dotyczące naprawy Usunięte = Usterka została usunięta

Not. do przegl.

24.11.23. ANA


Data / podpis (wykonawca)

28.11.23


Data / podpis (kontrola końcowa)

1 / 1


Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu