RZECZOZNAWCY
TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.
ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com
Partner:
Licencja nr F/048/13
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT"
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO812TC

Zleceniodawca:
ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:
mgr inż.Ireneusz Grzegolec - RS 000402



O P I N I A T E C H N I C Z N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V S S Z Z Z 5 P Z C R 0 1 2 3 6 0**
Marka:	**SEAT**	Nr rejestracyjny:	**PO812TC**
Model pojazdu:	**Altea XL 1.6 TDI-CR MR`08 E5 5P1**	Nr Info-Ekspert:	**033-00913**
Wersja:	**Reference**	Rok produkcji:	**2011**

Wskazanie drogomierza	272855 km
Data pierwszej rejestracji	2011/11/25
Data ważności badania technicznego	2026/10/30
Rodzaj nadwozia	minivan 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	2029 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77kW (105KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Data oględzin	2026/10/09
Miejsce oględzin	ul. Strzeszyńska 58, Poznań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Antena radiowa
3	Dywaniki
4	Filtr p/pyłkowy
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
6	Głośniki 6 szt.
7	Gniazdo 12V
8	Immobilizer
9	Kieszenie w oparciach foteli przednich
10	Klimatyzacja manualna Climatic
11	Kolumna kierownicy regulowana
12	Koło zapasowe dojazdowe
13	Komputer pokładowy
14	Kurtyny powietrzne boczne
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
18	Obrotomierz
19	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
20	Podłokietnik centralny przedni
21	Podłokietnik siedzeń tylnych
22	Poduszka powietrzna kierowcy
23	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
24	Poduszki powietrzne boczne przednie
25	Radioodtwarzacz CD + MP3
26	Relingi dachowe
27	Siedzenia tylne z regulacją wzdłużną
28	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
29	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
30	System DSR - dynamic steering response
31	System kontroli trakcji TCS
32	Szyby przednie regulowane elektrycznie
33	Szyby przyciemniane
34	Światła do jazdy dziennej
35	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
36	Światło dodatkowe STOP
37	Tempomat
38	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
39	Wskaźnik wyboru optymalnego biegu
40	Wspomaganie układu kierowniczego
41	Zagłówki foteli przednich regulowane
42	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
43	Zamek centralny zdalnie sterowany
44	Zasłona części bagażowej
45	Zderzaki w kolorze nadwozia
46	Zegar cyfrowy
47	Złącze "AUX"

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
	Siedzenia tylne dzielone
	Siedzenia tylne składane
2	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
	Opony 195/65 R15
	Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany
2	Pakiet Copa (dopłata)
	Światła p/mgielne przednie
	Tarcze kół aluminiowe 16"
	Kierownica wielofunkcyjna
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
	Złącze "USB"
	System doświetlania zakrętów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK	205/55	R16	91H VENTUS	
Przednie prawe:	*HANKOOK	205/55	R16	91H VENTUS	
Tylne lewe:	*HANKOOK	205/55	R16	91H VENTUS	
Tylne prawe:	*HANKOOK	205/55	R16	91H VENTUS	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		40µm	
2	Dach		135µm	
3	Błotnik przedni	L	110µm	
4	Drzwi przednie	L	130µm	
5	Drzwi tylne	L	130µm	
6	Błotnik tylny	L	140µm	
7	Błotnik przedni	P	120µm	
8	Drzwi przednie	P	140µm	
9	Drzwi tylne	P	130µm	
10	Błotnik tylny	P	180µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		180µm	

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
2	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Akumulator		brak zdolności rozruchowej		

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	ślady wycieków oleju		
2	Tłumik tylny	Skorodowany		

Diagnostyka wtryskiwaczy wykazała konieczność ich wymiany.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		
3	Amortyzator tylny	L	Wyciek oleju		
4	Amortyzator tylny	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.
•Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
•Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
•Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
•Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególnosci nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
•Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
•Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
•Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
•Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
•Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
•Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
•Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu