Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09810/10/26-15501	Data raportu	27-10-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr Patryk Salzer	Data oględzin	21-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/96998/26/10/16	Miejsce oględzin	55-080 Kąty Wrocławskie, ks. Jerzego P...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF1JL000665703270**
Marka, model	RENAULT Trafic dCi 120 Euro ...
Typ, wersja	Trafic Kombi 2.0 dCi L2 HD Pa...
Numer rejestracyjny	DW5KS17
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/88 kW
Stan licznika	185 140 km
Data 1. rej./rok prod.	09-10-2020/2020
Data nast. bad. techn.	26-01-2027
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

Czujnik ciśnienia w oponach, Deska rozdzielcza z zamykanym schowkiem, elementami chromowanymi i ozdobnymi obramowaniami nawiewów, Drzwi prawe odsuwane, z szybą stałą, Drzwi tylne przeszklone otwierane pod kątem 180 stopni, ESC+Extended Grip, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem, Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem, Kanapa 3-miejscowa w drugim rzędzie siedzeń, Kanapa 3-miejscowa w trzecim rzędzie siedzeń, Klimatyzacja manualna z przodu, Kluczyk centralnego zamka z 2 przyciskami bez funkcją selektywnego otwierania drzwi, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Kołpaki ozdobne Maxi, Lakier uni, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Pakiet ozdobny Medium, Poduszka powietrzna pasażera, Radioodtwarzacz z wbudowanym wyświetlaczem, sterowaniem pod kierownicą, Bluetooth, USB, AUX, System wspomagania ruszania pod górę Hill Start Assist, Szyba tylna ogrzewana, Szyby o wysokiej zdolności filtrującej, Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa Java, Wycieraczka szyby tylnej, Wykładzina gumowa przestrzeni ładunkowej, zintegrowana, Wyświetlacz komunikatów w języku polskim, Zamek centralny, Ściana lewa środkowa przeszklona z szybą stałą, Ścianka działowa z oknem, Ściany boczne przestrzeni ładunkowej zabezpieczające do połowy wysokości, Ściany boczne w cześci tylnej przeszklone, Światła do jazdy dziennej LED, Klimatyzacja manualna przednia i tylna z dodatkową nagrzewnicą, Lakier metalik, Ogrzewanie dodatkowe, Pakiet Vision & Look, Szyby boczne tylne oraz tylna przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	215/65 16 106104H	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	215/65 16 106104H	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	215/65 16 106104H	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	215/65 16 106104H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wytłumienie (od strony sil.)	rozerwanie	WY	0.2
2	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie	WY	0.4
3	Dach, tył	wgniecenie	NA	4
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	2.6
5	Rama dachu L	wgniecenie		

6	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
7	Listwa ozdobna progu R	zarysowanie		
8	Słupek środkowy blacha wewn. R	wgniecenie		
9	Zderzak, środek	zarysowanie		
10	Błotnik tylny L	wgniecenie		
11	Nakładka błotnika tylnego tył dół L	zarysowanie		
12	Nakładka błotnika tylnego tył dół R	zarysowanie		
13	Rama dachu R	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Dach - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 52
Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55
Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 56
Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58
Rama dachu L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 60
Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 64
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 66
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 68
Listwy progowe praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 70
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2