Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220557/10/26-11401	Data raportu	15-10-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/92890/26/10/05	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**JTMR43FV00D023626**
Marka, model	TOYOTA RAV4 18-21
Typ, wersja	RAV4 2.0 Comfort 4x4 MS
Numer rejestracyjny	WD2304S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1987 ccm/127 kW
Stan licznika	194 316 km
Data 1. rej./rok prod.	17-11-2021/2021
Data nast. bad. techn.	08-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe (AHB), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Bluetooth, Chromowana końcówka wydechu, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, DAC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, Dywan bagażowy wykończony materiałem antypoślizgowym, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gniazda 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze grafitowym, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Apple CarPlay i Android Auto, Kamera cofania, Kanapa tylna, składana i dzielona w stosunku 60:40, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Lampy przednie typu Bi-LED, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mechanizm aktywnego rozdziału momentu obrotowego, Mocowania ISOFIX, Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń, Obrotomierz, Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Osłona przestrzeni bagażowej, Podsufitka w kolorze jasnym, Podłoga bagażnika, podwójna, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Podświetlenie wskaźników LED, Przeszycia tablicy rozdzielczej, szare, Prędkościomierz cyfrowy, Regulacja świateł głównych automatyczna, Relingi dachowe w kolorze Piano Black, Selektor trybów jazdy w terenie, Spojler tylny, System Toyota Easy Flat, System keyless start, System kontroli trakcji TRC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System multimedialny Toyota Touch 2 (dotykowy ekran 8"), System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System powiadamiania o wypadkach drogowych (eCall), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System utrzymujący pas ruchu (LTA), System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat inteligentny, aktywny (IACC), Tuner cyfrowy DAB, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z kontrolą trrakcji (TRC), Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy TFT 7 pomiędzy zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Światła tylne LED, Lakier metalik, Pakiet Style

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	225/60 18 100H	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	225/60 18 100H	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	225/60 18 100H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	225/60 18 100H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk	NA	1
5	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
6	Próg/Słupek środkowy (B) L	rysa/odprysk		
7	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie		
8	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
9	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
11	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
12	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
13	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Klamka drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 51
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 54
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62
Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 63
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 65
Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 70
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3