Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14343/10/26-15201	Data raportu	28-10-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Łukasz Wyszyński (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	23-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/98204/26/10/20	Miejsce oględzin	20-270 Lublin, Ludwika Spiessa 7, 20-27...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**U5YH4812ANL120435**
Marka, model	KIA Ceed Kombi 21-
Typ, wersja	Ceed 1.0 T-GDI S
Numer rejestracyjny	CT702AC
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	199 062 km
Data 1. rej./rok prod.	29-04-2022/2022
Data nast. bad. techn.	16-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	BIAŁY/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa standardowa, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz.pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91T	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91T	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91T	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pióro wycieraczki , tył	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Tapicerka oparcia 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.8
3	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, odpryski lakieru	NA	
4	Spoiler czołowy	zarysowanie		
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	odpryski lakieru		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
9	Rama drzwi,przód L	odpryski lakieru		
10	Próg L	zarysowanie		
11	Błotnik tylny L	zarysowanie		
12	Nakładka konsoli środkowej	odpryski lakieru		
13	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
14	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
15	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa




Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



CARSED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Podstawowa Stacja Diagnostyczna
Brzeska 181A
08-110 Siedlce

DEKRA

Strona 1/2

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU/
ROADWORTHINESS CERTIFICATE

16.04.2025 Siedlce
(3) (data i miejsce badania)

NR 00605/WS/014/P/2025 A)

Marka	Typ	Model pojazdu	(5) Kategoria pojazdu b)	(2) Nr rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu b)
KIA	CD	CEED	M1	CT702AC PL
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania, czynności		(1) Nr identyfikacyjny pojazdu (VIN) numer nadwozia/podwozia/ramy	
SAMOCHÓD OSOBOWY	Okresowe		U5YH4812ANL120435	

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU: b)	1	Pozytywny/Positive (P)
	2	~~Negatywny/Negative (N)~~
Data pierwszej rejestracji za granicą c)	XX.XX.XXXX	CARSED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Podstawowa Stacja Diagnostyczna Brzeska 181A 08-110 Siedlce
Data pierwszej rejestracji w kraju b)	29.04.2022	
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania *	136359 km	WSI/D/0022
(8) Następny termin badania do	16.04.2027	(9) Dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów b), czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty

Fot. 43
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 52
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 2



Fot. 56
Spoiler zderzaka przedniego() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak przedni cz górna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58
Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62
Zderzak przedni cz L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Klamka drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Pióro wycieraczki szyby tyl - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68
Pióro wycieraczki szyby tyl - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pióro wycieraczki szyby tyl () - Inne 3



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 71
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74
Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Próg L - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 76
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 78
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79
Słupek środkowy L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 80
Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 82
Konsola tunelu śr.() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83
Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85
Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 86
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87
Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88
Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 90
Dywanik prze L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91
Dywanik prze L - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 92
Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 94
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 96
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3