Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14150/10/26-15201	Data raportu	19-10-2026
Rzeczoznawcy	Bartosz Wisznia (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	12-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/87724/26/09/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**TMBAD9NE9J0201737**
Marka, model	SKODA Octavia III 17-20
Typ, wersja	Octavia 1.8 TSI Style DSG
Numer rejestracyjny	SK563YK
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1798 ccm/132 kW
Stan licznika	261 960 km
Data 1. rej./rok prod.	15-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	05-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Chromowane listwy wokół szyb bocznych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 TRIUS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Przegroda wnęki nadkola z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i lewa strona bagażnika, Radio Skoda Auto Bolero CD/MP3 z MDI, gniazdo SD, MIB, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Spryskiwacze lamp przednich, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Crew Protect Assistant - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Pakiet amazing, Podgrzewana przednia szyba, Wycieraczka Aero szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, ALL SEASONS ELITE	225/45 17 94W	5,5 mm
	lewe	GOOD RIDE, ALL SEASONS ELITE	225/45 17 94W	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIECO	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECO	215/55 17 94V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	150 - 200
7	Słupek środkowy prawy	150 - 200
8	Próg lewy	150 - 200
9	Próg prawy	150 - 200
10	Dach	150 - 200
11	Drzwi przednie lewe	150 - 200
12	Drzwi tylne lewe	150 - 200
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
15	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie	WY	2.5
2	Uchwyt czujnika odstępu przedniego L		WY	
3	Uchwyt czujnika odstępu przedniego R		WY	
4	Uchwyt czujnika odstępu przedniego, wew. L		WY	
5	Uchwyt czujnika odstępu przedniego, wew. R		WY	
6	Osłona chłodnicy	odpryski lakieru	WY	0.2
7	Wytłumienie (od strony sil.)	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
8	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	pęknięcie	WY	0.1
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.5
10	Podsufitka	wgniecenie, pęknięcie/rozerwanie	WY	1.3
11	Tapicerka drzwi, przód R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
12	Błotnik przedni R	odpryski lakieru	NA	
13	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru	NA	
15	Spojler tylny, góra	odpryski lakieru	NA	
16	Błotnik przedni L	zarysowanie		
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
18	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
19	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		
20	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
21	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe




Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
uszkodzone wygłuszenie komory silnika



Fot. 38
brak korka zbiornika spryskiwaczy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 44
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 46
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1