Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220549/10/26-11401	Data raportu	15-10-2026
Rzeczoznawcy	Arkadiusz Wocławek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/91754/26/09/30	Miejsce oględzin	Woryty 31B, 11-036 Woryty., 11-036 Bar...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VSSZZZKJZKR138088**
Marka, model	SEAT Arona 17-21
Typ, wersja	Arona 1.0 TSI GPF Style S&S
Numer rejestracyjny	WD0625T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	171 923 km
Data 1. rej./rok prod.	18-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	07-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/UNI
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła awaryjne + migające światła STOP), BAS - system wspomagania hamowania, Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Chromowane wykończenie wnętrza, Dach w kolorze nadwozia, Dywaniki podłogowe - materiałowe, Dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego skórzane, EDL, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Fotel kierowcy z regulowaną wysokością, Funkcja ochrony pieszych, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja SEAT 5 lat, HBA - asystent nagłego hamowania, Hill Hold Control (asystent podjazdu), Immobilizer, Kanapa tylna, składana i dzielona, Kierownica wielofunkcyjna w skórze, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, rozbudowany, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie przestrzeni na nogi, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED, Podwójna podłoga w bagażniku, Relingi dachowe - czarne, Schowek w desce rozdzielczej - zamykany, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System Media Colour 6.5-cal. kol. ekran dotykowy/radio SD/USB/AUX/6 głoś./kier. wielofunk/bluetooth, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Orgad, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Felgi aluminiowe 17 Dynamic 26/1 z ogumieniem 205/55, Full Link/Mirror Link - wyświetlanie informacji z telefonu na ekranie radia/nawigacji, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne - LED, Pakiet Full LED, Szyby przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, UHP	205/55 17 95W	4,5 mm
	lewe	KORMORAN, UHP	205/55 17 95W	4,5 mm
tylna	prawe	KORMORAN, UHP	205/55 17 95W	4,5 mm
	lewe	KORMORAN, UHP	205/55 17 95W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony




Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu