Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220500/10/26-11401	Data raportu	12-10-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/90572/26/09/28	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VR3FCYHZLNY581222**
Marka, model	PEUGEOT 308 SW 21-25
Typ, wersja	308 1.5 BlueHDi Active Pack S...
Numer rejestracyjny	WJ1245L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	196 766 km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	21-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

Apple CarPlay i Android Auto, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza z malowaną krawędzią i listwą ozdobną Traxx, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran dotykowy centralny 10", Felgi aluminiowe 16 Auckland z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Gniazdo 12V, Gniazdo USB C (2x), Hill Assist, Kanapa 3 osobowa, dzielona, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym, Mirror Screen, Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Peugeot i-Cockpit, 10" panel konfigurowalnych zegarów cyfrowych, Podsufitka w kolorze jasnym, Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji, Poduszki powietrzne boczne - przód i kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne czołowe, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System automatycznego awaryjnego hamowania pojazdu z kontrolą dystansu, System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML), System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba przednia akustyczna, Szyby przednie i tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa, Tempomat z organicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zestaw do naprawy przebitej opony, £adowarka pokładowa jednofazowa 3,7 kW, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/55 16 91V	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/55 16 91V	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, ECO CONTROL HP2	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	FULDA, ECO CONTROL HP2	205/55 16 91V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Przysłona reflektora, dół R	zarysowanie	WY	1
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5

4	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
6	Dach	rysa/odprysk		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, zabrudzenie		
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Kluczyki




Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49
Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54
Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55
Dach - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 56
Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Dach() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2