Nr zlecenia: 28/23/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/23

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W D F 4 4 7 8 1 1 1 3 2 4 8 2 0 0**
Marka:	**MERCEDES-BENZ**	Nr rejestracyjny:	**BRAK**
Model pojazdu:	**V 250 d MR`14 E6 447**	Nr Info-Ekspert:	**022-08120**
Wersja:	**Aut.**	Rok produkcji:	**2016**

Wskazanie drogomierza	154267 km
Data pierwszej rejestracji	2016/12/01
Rodzaj nadwozia	van 4 drzwiowy 6 osobowy
Dop. masa całk.	3080 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2143 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podłokietniki na wszystkich siedzeniach
2	Alternator 14 V/180 A	31	Podsufitka tapicerowana w kolorze szarość kryształu
3	Asystent bocznego wiatru	32	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Asystent ruszania	33	Radioodtwarzacz Audio 20 USB
5	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	34	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
6	Blokada drzwi przesuwnych aktywna	35	System Eco Start/Stop Plus
7	Czujnik deszczu	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Drzwi boczne prawe przesuwne	37	System kontroli ciśnienia w oponach
9	Drzwi tylne podnoszone do góry	38	System szyn do mocowania siedzeń z

			szybką blokadą
10	Fotele indywidualne 6 szt.	39	Szyby barwione zielone
11	Fotele przednie komfortowe	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Gniazdo 12V	41	Światła do jazdy dziennej
13	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	42	Światła mijania włączane automatycznie
14	Hamulec postojowy elektryczny	43	Światła p/mgielne przednie
15	Immobilizer	44	Światła stop adaptacyjne
16	Kierownica wielofunkcyjna	45	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
17	Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna	46	Światło dodatkowe STOP
18	Kolumna kierownicy regulowana	47	Tapicerka tekstylna Santiago
19	Koło zapasowe	48	Tarcze kół stalowe 17"
20	Kurtyny powietrzne boczne	49	Tempomat
21	Listwy boczne w kolorze nadwozia	50	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
22	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
23	Obrotomierz	52	Wycieraczka szyby tylnej
24	Ogrzewanie dodatkowe PTC	53	Wykończenie wnętrza lakier fortepianowy
25	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	54	Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy
26	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu	55	Zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz
27	Oświetlenie przestrzeni wokół drzwi tylnych	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Oświetlenie w uchwytach nadokiennych z tyłu	57	Zawieszenie komfortowe
29	Panel dachowy komfortowy	58	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Pakiet BlueEFFICIENCY
	Osłona podwozia
	System Eco Start/Stop
3	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne lewe przesuwne
2	Fotel kierowcy podgrzewany
3	Lakier metalizowany
4	Relingi dachowe
5	Szyby tylne mocno przyciemniane
6	Tarcze kół aluminiowe 17" 15-ramienne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/55	R17	101V	XL CINTURATO WINTER 2 TL	8,3
Przednie prawe:	PIRELLI 225/55	R17	101V	XL CINTURATO WINTER 2 TL	8,6
Tylne lewe:	PIRELLI 225/55	R17	101V	XL CINTURATO WINTER 2 TL	6,9
Tylne prawe:	PIRELLI 225/55	R17	101V	XL CINTURATO WINTER 2 TL	6,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Urelanienie do wartości zakupu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Liczba miejsc widniejących w Dowodzie Rejestracyjnym: 7.
Brak możliwości zadania wartości w programie eksperckim.

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne dodatkowe	P	Odkształcenia, zarysowania		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia, zarysowania		
6	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		131	
2	Dach		119	
3	Błotnik przedni	L	118	
4	Drzwi przednie	L	141	
5	Poszycie boku	L	135	
6	Błotnik tylny	L	115	
7	Błotnik przedni	P	122	
8	Drzwi przednie	P	135	
9	Drzwi tylne	P	138	
10	Błotnik tylny	P	124	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki		
3	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej, zarysowania		
4	Szyba tylna		Zarysowania		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Odkształcenia materiału, zarysowania		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Odkształcenia materiału, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73


Fot. nr 74


Fot. nr 75



Fot. nr 76


Fot. nr 77


Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81


Fot. nr 82


Fot. nr 83


Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101




Fot. nr 102


Fot. nr 103



Fot. nr 104


Fot. nr 105



Fot. nr 106


Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109


Fot. nr 110


Fot. nr 111



Fot. nr 112


Fot. nr 113


Fot. nr 114



Fot. nr 115




Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121




Fot. nr 122




Fot. nr 123




Fot. nr 124




Fot. nr 125




Fot. nr 126




Fot. nr 127




Fot. nr 128




Fot. nr 129




Fot. nr 130




Fot. nr 131



Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134




Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu