Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	423201/2/26-9564	Data raportu	25-02-2026
Rzeczoznawca	Maciej Zielkowski	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/13381/26/02/18	Miejsce oględzin	ul. Taneczna 82, 02-829 Warszawa, 02-8...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WV1ZZZSY9P9032199**
Marka, model	VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI...
Typ, wersja	Crafter 35 TDI (9,9m3)
Numer rejestracyjny	WD3184R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/103 kW
Stan licznika	118 535 km
Data 1. rej./rok prod.	19-01-2023/2022
Data nast. bad. techn.	15-01-2028
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	żółty/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

1 klin pod koło, 2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania składane, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem dla pasa kierowcy, ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Akumulator 420 A (70 Ah), Alternator 140 A, Asystent bocznego wiatru, BDW - System osuszania tarcz hamulcowych, Blokada koła kierownicy, Brak oznaczenia "TDI", Dach niski, Drzwi tylne nieprzeszklone, Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka, EBC - zabezpieczanie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem, EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania), Felgi 16 - 205/75 R16 C113/111, o zmniejszonym oporze toczenia, Fotel kierowcy z regulacją w 2 płaszczyznach (wzdłużna i pochylenia oparcia), Gwarancja producenta na 5 lat z limitem przebiegu 200.000 km, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hamulec postojowy tarczowy, Hill Start Assist - asystent ruszania pod górę, Immobiliser, Instalacja 12 V, Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem, LAC - adaptacyjna kontrola ładunku, Lakier uni, Lampy 2 w przestrzeni ladunkowej/pasazerskiej, Listwy ochronne boczne, Literatura pokladowa, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Opony letnie, Opony o zmniejszonym oporze toczenia, Osłona chłodnicy (grill) nielakierowany, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Podloga stalowa, Poduszka bezpieczeństwa kierowcy, Poduszka powietrzna kierowcy, Predkosciomierz z licznikiem kilometrów, obrotomierz, Półki pod przednią szybą (w górnej części deski rozdzielczej), Radio Composition Audio, Reflektory halogenowe przednie, Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach, Schowek w desce rozdzielczej, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System Start-Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, Szyby termoizolacyjne, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Trzecie światło STOP, Uchwyt holowniczy z przodu, Uchwyt wejsciowy przy scianie dzialowej w przestrzeni ladunkowej/pasazerskiej, Uchwyty do mocowania ładunku, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych (diagonalne położenie czujników), Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Zbiornik AdBlue o pojemności 18 l, Zbiornik paliwa 75 litrów, Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia w gornej czesci, nielakierowany w dolnej część, Ściana działowa bez okna, Światła do jazdy dziennej, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i elektrycznymi napinaczami, Akumulator AGM (92 Ah, 520 A) i alternator (250 A) - wzmocnione, Alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem, Fotel pasażera Comfort PLUS, Kamera cofania, Lampy typu LED (4 sztuki) w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej, Ogrzewanie pomocnicze elektryczne 1.4 kW, przednie, Przygotowanie do mechanicznego wentylatora w przestrzeni ladunkowej, bez mechanizmu zamykajacego, Przylacze elektryczne i urzadzenie sterujace funkcjami 1, Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED, Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem, Szyba przednia ogrzewana, Uchwyty do mocowania ładunku Brak, Światła boczne pozycyjne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, COMTRAC 2 WINTER	205/75 16 110108R	5,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, COMTRAC 2 WINTER	205/75 16 110108R	5,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, COMTRAC 2 WINTER	205/75 16 110108R	5,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, COMTRAC 2 WINTER	205/75 16 110108R	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	ostre, zarysowanie	NA	
2	Ściana boczna część tylna dolna R	głębokie, wgniecenie	NA	
3	Pokrywa przednia	pojedyncze, , odpryski lakieru		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	łagodne, , zarysowanie		
5	Osłona lusterka zewnętrznego R	łagodne, , zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1