Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14247/10/26-15201	Data raportu	22-10-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	15-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/94609/26/10/08	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**TMBER6NW7M3106574**
Marka, model	SKODA Scala 19-24
Typ, wersja	Scala 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	SK775UF
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/81 kW
Stan licznika	78 966 km
Data 1. rej./rok prod.	10-03-2021/2021
Data nast. bad. techn.	09-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny ddostęp), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Dekor Srebrny Haptic z czarną listwą ozdobną, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 16 ALARIS z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana z obsługą radia i GSM + pakiet skórzany, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Koło zapasowe dojazdowe, Lampki do czytania - przód/tył, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne LED Basic, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Parasolka w drzwiach kierowcy, Podpowiedź zmiany biegu, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Półka nad częścią bagażową, Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, Uchwyty na kwity parkingowe, Wycieraczka szyby tylnej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne, Lakier perłowy, Pakiet Comfort, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 16 91V	3,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 16 91V	3,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 16 91V	3,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 16 91V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 2.rząd	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
3	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	ślady po okleinie	NA	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
6	Błotnik tylny L	zarysowanie, wgniecenie	NA	2.5
7	Pokrywa tylna	ślady po okleinie	NA	
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 46
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 53
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58
Kanapa tyl. - Pękniecie/rozerwanie 1