Nr zlecenia: 153/22/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/22

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**T M B L E 7 N S 1 P 8 0 1 8 6 4 8**
Marka:	**SKODA**	Nr rejestracyjny:	**KK06427**
Model pojazdu:	**Kodiaq 2.0 TSI MR`22 E6**	Nr Info-Ekspert:	**034-04565**
Wersja:	**Style 4x4 DSG**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	102195 km
Data pierwszej rejestracji	2022/10/27
Data ważności badania technicznego	2027/10/24
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2410 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Aystent zapobiegania kolizjom MKB	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	37	Radioodtwarzacz Bolero
4	Czujnik deszczu	38	Reflektory przednie Full LED Matrix
5	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	39	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
6	Funkcja SMART LINK z Apple/Android	40	Schowek na okulary
7	Funkcja start/stop z systemem rekuperacji	41	Schowek pod siedzeniem kierowcy

8	Głośniki 8 szt.	42	Schowek pod siedzeniem pasażera
9	Immobilizer	43	Schowki przed pasażarem przedniego siedzenia 2 szt.
10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	Siatki mocujące bagaż zestaw
11	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	45	Spryskiwacze reflektorów
12	Koło zapasowe dojazdowe	46	System automatycznego hamowania AEB Pedestrian Monitor
13	Komputer pokładowy	47	System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist
14	Kurtyny powietrzne boczne	48	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
15	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	49	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
16	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	50	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	System osuszania hamulców RBS
18	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	52	System p/poślizgowy MSR
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
20	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether	54	System podpowiedzi ruchu kierownicą DSR
21	Nagrzewnica dodatkowa	55	System stabilizacji toru jazdy ESC
22	Nakładki ozdobne progów	56	System wspomagania nagłego hamowania HBA
23	Ochrona krawędzi drzwi przednich i tylnych dodatkowa Door Protection	57	System wybór profilu jazdy Driving Mode Select z trybem wspomagania jazdy w trudnym terenie Off-Road
24	Ogranicznik prędkości	58	System wykrywający znużenie kierowcy Driver Alert
25	Oparcie siedzeń II rzędu składane	59	Światła tylne LED
26	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu	60	Tapicerka tekstylna Style
27	Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu	61	Tarcze kół aluminiowe Triglav polerowane 7Jx19 z oponami 235/50
28	Oświetlenie tylne LED pełne (w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej)	62	Tempomat aktywny do 210 km/h
29	Pakiet Chrome	63	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
30	Parasole w schowkach drzwi kierowcy i pasażera z przodu	64	VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników
31	Podłokietnik centralny przedni	65	Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
32	Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń	66	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Poduszka powietrzna kierowcy	67	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
34	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	68	Zestaw haczyków w bagażniku

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Asystent świateł Light Assist z czujnikiem deszczu
	Asystent świateł
	Czujnik deszczu
2	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
3	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
4	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
5	Fotele przednie z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
6	Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą
	Kierownica wielofunkcyjna
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Kierownica pokryta skórą
	Sterowanie telefonem w kierownicy
7	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
8 Pakiet Cargo
Latarka
Oświetlenie przestrzeni bagażowej, element mocujący
9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
10 Światła p/mgielne przednie LED z funkcją Corner
System doświetlania zakretów
Światła p/mgielne przednie LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany
2	System nawigacji satelitarnej Columbus
3	Tapicerka skóra/skóra ekologiczna (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 235/50	R19	99V	K 117A VENTUS S1 EVO2 SUV TL	5,6
Przednie prawe:	HANKOOK 235/50	R19	99V	K 117A VENTUS S1 EVO2 SUV TL	6,3
Tylne lewe:	HANKOOK 235/50	R19	99V	K 117A VENTUS S1 EVO2 SUV TL	6,8
Tylne prawe:	HANKOOK 235/50	R19	99V	K 117A VENTUS S1 EVO2 SUV TL	5,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia		

5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia		
6	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		65	
2	Dach		79	
3	Błotnik przedni	L	68	
4	Próg	L	42	
5	Drzwi przednie	L	66	
6	Drzwi tylne	L	69	
7	Błotnik tylny	L	75	
8	Błotnik przedni	P	52	
9	Próg	P	68	
10	Drzwi przednie	P	66	
11	Drzwi tylne	P	78	
12	Błotnik tylny	P	100	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		81	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane

zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 14



Fot. nr 13



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19


Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56


Fot. nr 57


Fot. nr 58


Fot. nr 59


Fot. nr 60


Fot. nr 61


Fot. nr 62


Fot. nr 63


Fot. nr 64


Fot. nr 65


Fot. nr 66


Fot. nr 67



Fot. nr 68


Fot. nr 69


Fot. nr 70


Fot. nr 71


Fot. nr 72



Fot. nr 73


Fot. nr 74


Fot. nr 75


Fot. nr 76


Fot. nr 77


Fot. nr 78


Fot. nr 79


Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu