Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10774/4/26-15201	Data raportu	07-04-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	27-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/19859/26/03/05	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WAUZZZF22PN012333**
Marka, model	AUDI A6 [C8] 18-23
Typ, wersja	A6 45 TFSI mHEV Quattro Sp...
Numer rejestracyjny	SK858WY
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/195 kW
Stan licznika	148 554 km
Data 1. rej./rok prod.	01-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	19-11-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment, Audi Music Interface, Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika, Brak haka holowniczego, Brak logo typu S, Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX), Brak układu zmywania reflektorów, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe przód i tył, Dywaniki z przodu i z tyłu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektrycznie sterowany obieg powietrza, Felgi aluminiowe 18" - (5-ramienne) 8J x 18", Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata, Hamulce tarczowe z przodu, Hamulce tarczowe z tyłu, ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Immobilizer, Infotainment system (MIB3), Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Lampy : Światła do jazdy dziennej, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, Napęd quattro, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera, Podłokietnik przedni komfortowy, Quattro ultra, Reflektory przednie w technologii LED, Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym, Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane, Standardowy zestaw pedałów obsługi, System MMI Navigation, System Start/Stop, System nagłośnienia - 8 głośników, Szyby termoizolacyjne, Tablica wskaźników z prędkościomierzem, Tapicerka tkaninowa Rhythmus, Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Układ wydechowy, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zagłówki przednie, Zamek centralny sterowany falami radiowymi, Zawieszenie dynamiczne, Zderzaki wzmocnione, Zestaw naprawczy - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła tylne w technice LED, Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe - jedno lub dwukolorowe, Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne V-Design) z oponami 255/40, 3-letnie ubezpieczenie w cenie, Lakier metalik : Czarny Mythos, Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, asystent wspomagający kierowcę, Pakiet promocyjny Business, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, Pakiet skórzany ze skóry ekologicznej, Pakiet stylistyczny S line Exterieur, Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim, Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Rezygnacja z reflektorów przednich Matrix LED przy wyborze pakietu promocyjnego Exterieur, Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Układ zmywania reflektorów, Wejście USB do ładowania w konsoli z tyłu, Współpraca z LTE dla Audi phone box

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/40 R20 101E	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/40 R20 101E	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/40 R20 101E	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/40 R20 101E	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000
2	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.3
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.3
4	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	0.7
5	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1