Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	423060/2/26-9570	Data raportu	24-02-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	24-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15474/26/02/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WF0PXXGCHPPJ34405**
Marka, model	FORD Focus Kombi 21-
Typ, wersja	Focus 1.0 EcoBoost mHEV Titani
Numer rejestracyjny	WD1098T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	129 415 km
Data 1. rej./rok prod.	06-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	06-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci, Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu, Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe, Felgi stalowe 16", strukturalne z kołpakami, 10-ramienne, z ogumieniem 205/60, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem eletronicznym (zawiera dwa zespoły kluczyka), Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zam./otw. zamków,funkcja lokalizacji pojazdu,status systemów), Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 2 kierunkach (przód-tył), Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Gwarancja na baterią wysokiego napięcia, 8 lat lub 160.000 km, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Hamulec postojowy, elektryczny, ISOFIX - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2 rzędzie, Immobilizer PATS, Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu, Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w proporcji 60:40, otw. do przewozu nart i skład. podłok., Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna - 2 gniazda USB z tyłu konsoli, Konsola centralna - z przesuwanym podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletką, Konsola dachowa - krótka, Lakier zwykły, Race Red, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Lusterka boczne sterowane,podgrzewane i składane elektr., lampki ośw. podłoże, w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne - automatycznie ściemniające się, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Oświetlenie wnętrza - lampki LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne – poduszki powietrzne boczne dla pasażera i kierowcy z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne (światła dzienne, drogowe, kierunkowskazy w technoligii LED), Reflektory - światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane w reflektorach, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spojler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wyś. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby boczne – obramowania w kolorze aluminium, Szyby dodatkowo przyciemniane - w tylnej części nadwozia, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Ray, w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym, Tempomat, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wycieraczka tylnej szyby, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, Zawieszenie przednie - niezależne z kolumnami McPhersona, stabilizator przechyłów, Zawieszenie standardowe, Zawieszenie tylne - wielowahaczowe, Zestaw naprawczy ogumienia, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop,włączające się automatycznie podczas hamowania, Światła tylne częściowo w technologii LED, Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z zamkiem centralnym z dwuetapowym ryglowaniem, Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier metalizowany, Moondust Silver

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINTERGUARD	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	NEXEN, WINTERGUARD	205/60 16 92H	6,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINTERGUARD	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	NEXEN, WINTERGUARD	205/60 16 92H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150

9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.7
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34
Zderzak - Rysa/odprysk 1