Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218524/3/26-11401	Data raportu	10-03-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17291/26/02/25	Miejsce oględzin	Taneczna 82, 02-829 Warszawa, 02-829...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WV1ZZZSY8P9036163**
Marka, model	VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI...
Typ, wersja	Crafter 35 TDI (9,9m3)
Numer rejestracyjny	WD3085R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/103 kW
Stan licznika	119 398 km
Data 1. rej./rok prod.	19-01-2023/2023
Data nast. bad. techn.	19-01-2028
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	żółty/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

1 klin pod koło, 2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania składane, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem dla pasa kierowcy, ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Asystent bocznego wiatru, BDW - System osuszania tarcz hamulcowych, Blokada koła kierownicy, Brak oznaczenia "TDI", Dach niski, Drzwi tylne nieprzeszklone, Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka, EBC - zabezpieczanie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem, EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania), Felgi 16 - 205/75 R16 C113/111, o zmniejszonym oporze toczenia, Fotel kierowcy z regulacją w 2 płaszczyznach (wzdłużna i pochylenia oparcia), Gwarancja producenta na 5 lat z limitem przebiegu 200.000 km, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hamulec postojowy tarczowy, Hill Start Assist - asystent ruszania pod górę, Immobiliser, Instalacja 12 V, Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem, LAC - adaptacyjna kontrola ładunku, Lampy 2 w przestrzeni ladunkowej/pasazerskiej, Listwy ochronne boczne, Literatura pokladowa, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Opony letnie, Opony o zmniejszonym oporze toczenia, Osłona chłodnicy (grill) nielakierowany, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Podloga stalowa, Poduszka bezpieczeństwa kierowcy, Poduszka powietrzna kierowcy, Predkosciomierz z licznikiem kilometrów, obrotomierz, Półki pod przednią szybą (w górnej części deski rozdzielczej), Radio Composition Audio, Reflektory halogenowe przednie, Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach, Schowek w desce rozdzielczej, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System Start-Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, Szyby termoizolacyjne, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Trzecie światło STOP, Uchwyt holowniczy z przodu, Uchwyt wejsciowy przy scianie dzialowej w przestrzeni ladunkowej/pasazerskiej, Uchwyty do mocowania ładunku, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych (diagonalne położenie czujników), Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Zbiornik AdBlue o pojemności 18 l, Zbiornik paliwa 75 litrów, Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia w gornej czesci, nielakierowany w dolnej część, Ściana działowa bez okna, Światła do jazdy dziennej, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i elektrycznymi napinaczami, Akumulator AGM (92 Ah, 520 A) i alternator (250 A) - wzmocnione, Alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem, Czujnik zmęczenia kierowcy, Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, Fotel kierowcy ergoComfort (regulacja manualna pochylenia i elektryczna podparcia lędźwiowego), Fotel pasażera Comfort PLUS, Front Assist, Funkcja SAFELOCK do centralnego zamka, Kamera cofania, Klimatyzacja Climatic półautomatyczna, Lakier Żółty "Broom Yellow" dla DHL, Osłona silnika i skrzyni biegów (przed uderzeniami kamieni) wykonana z tworzywa, Pakiet zimowy, Poduszka powietrzna boczna oraz kurtyna powietrzna dla kierowcy, Redukcja dopuszczalnej masy całkowitej z 5 t do 3.5 t, Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED, Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania, Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem, Uchwyty wejsciowe na slupkach D z tylu po lewej i prawej stronie, Wentylator dachowy, mechaniczny bez mechanizmu zamykania, Złącze - przyłącze elektryczne, Światła boczne pozycyjne, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów, Czujniki deszczu i zmierzchu, Lampy typu LED (4 sztuki) w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej, Oświetlany schowek podręczny (po stronie pasażera), zamykany na klucz, Poduszka bezpieczeństwa dla pasażera (i kierowcy), Spryskiwacze reflektorów przednich, wskaznik poziomu płynu,, Zawieszenie wzmocnione i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, COMTRAC 2 WINTER	205/75 16 108R	6,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, COMTRAC 2 WINTER	205/75 16 108R	4,6 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, COMTRAC 2 WINTER	205/75 16 108R	4,8 mm
	lewe	VREDESTEIN, COMTRAC 2 WINTER	205/75 16 108R	5,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150

11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
3	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
fotel

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1




Fot. 38
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 40
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 42
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi tyłu lewe() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1