# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 423277/2/26-9570 | Data raportu | 26-02-2026 |
| Rzeczoznawca | Maciej Gruszczyński | Data oględzin | 25-02-2026 |
| Nr zlecenia | PCM(DZS)/GDA/15827/26/02/19 | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **TMBER6NW6R3099933** |
| Marka, model | SKODA Scala 24- |
| Typ, wersja | Scala 1.0 TSI Selection DSG |
| Numer rejestracyjny | WD3591U |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./999 ccm/85 kW |
| Stan licznika | 95 449 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 10-10-2024/2024 |
| Data nast. bad. techn. | 10-10-2027 |
| Nadwozie | hatchback 5/5 |
| Lakier | biały/2-warstwowy uni |
| Skrzynia biegów | automatyczna |

## Wyposażenie pojazdu

ABS, Boczki drzwi Satin Black, Czujniki parkowania z tyłu z Manoeuvre Assist, DAB+ (funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej), Dekor na desce rozdzielczej Grey Krepp, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, ESP, Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu, Felgi aluminiowe 16" Sargas Aero, srebrne z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowany na wysokość oraz pod lędźwie, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania z Pedestrian Monitor, Funkcja Easy Start - bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie silnika, Gniazda USB-C z szybkim ładowaniem (45W) x 4, Gwarancja 3 lata / 60000 km, Głośniki dodatkowe 4 szt (z tyłu), HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia, Hamulce tarczowe z tyłu, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z manetkami, pakiet skórzany, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - dwustrefowa, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier uni, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Listwa ozdobna w kolorze czarnym z połyskiem, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, Podłokietnik z przodu, Ramka grilla chromowana, Reflektory Full LED, Reflektory przeciwmgłowe LED, przednie, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40, Skoda Infotainment 8,25”, 4 głośniki, Bluettoh, Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa, Smartlink z mozliwością podłączenia bezprzewodowo, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Krepp, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych, Uchwyt na bilet parkingowy, Uchwyty ISOFIX na zewn. miejscach z tyłu z mocowaniem TopTether oraz na fotelu pasażera z przodu, Uchwyty składane w podsufitce - 4, Usługa Care Connect, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem (2 składane kluczyki), Zestaw cyfrowych wskaźników Digital Display 8”, Światła tylne LED Basic, Lakier specjalny, niemetalizowany, Pakiet Light & View Basic

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/55 16 91H | 5,0 mm |
| | lewe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/55 16 91H | 5,5 mm |
| tylna | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/55 16 91H | 5,5 mm |
| | lewe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/55 16 91H | 5,5 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

## Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okładzina zderzaka przedniego | rysa/odprysk, pęknięcie | WY | 3.4 |
| 2 | Szyba przednia atermiczna, barwiona | pęknięcie/rozerwanie | WY | 2.9 |
| 3 | Błotnik tylny R | wgniecenie/odkształcenie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 11**
Bok lewy z przodu




**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 19**
Konsola środkowa



**Fot. 20**
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 23**
Komora silnika



**Fot. 24**
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Koło zapasowe



**Fot. 26**
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu tył




**Fot. 28**
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





**Fot. 29**
Dow. Rej. Str.2 i klucze




**Fot. 30**
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31**
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 32**
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**
Zderzak - Rysa/odprysk 1




**Fot. 34**
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1