Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12865/7/26-15201	Data raportu	30-07-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	24-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/67510/26/07/21	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**SJNFFAJ11U2791688**
Marka, model	NISSAN Qashqai 17-21
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T N-Connect...
Numer rejestracyjny	WD6435N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/117 kW
Stan licznika	112 933 km
Data 1. rej./rok prod.	14-07-2020/2020
Data nast. bad. techn.	10-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu, tył, Czujniki parkowania, przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo USB z tyłu, Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB), Inteligentny system kamer 360, Inteligentny system kontroli toru jazdy, Inteligentny system ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), Inteligentny system wspomagania hamowania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lakier uni, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Radio CD/MP3/AUX/USB/iPod, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System Start/Stop, System aktywnej kontroli zawieszenia, System aranżacji przestrzeni bagażowej, System inteligentnego kluczyka, System kontroli ruchów nadwozia, inteligentny, System multimedialny NissanConnect z 7 calowym dotykowym ekranem Android Auto/Apple CarPlay, System pomiaru ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz TFT 5 zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik, Pakiet Styl, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	215/55 18 99V	6,3 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	215/55 18 99V	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	215/55 18 99V	6,4 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	215/55 18 99V	6,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
2	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
4	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
5	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
6	Dach panoramiczny	pęknięcie	WY	4.6
7	Zestaw montażowy/napr. dachu panoram.		WY	
8	Dystans dachu panoramicznego		WY	
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
11	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
12	Błotnik przedni L	zarysowanie		
13	Błotnik przedni R	wgniecenie		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie		
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
17	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
18	Próg R	zarysowanie, wgniecenie		
19	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
20	Błotnik tylny L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Nawigacja



Fot. 40
Kamera

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Osłona



Fot. 42
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 50

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 51
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 54
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60
Szyberdach - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Szyberdach() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1