Nr zlecenia: 149/29/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/29

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy***	VIN:	**W B A 4 1 E G 0 6 0 5 0 1 5 0 4 0**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PZ5U134**
Model pojazdu:	**X1 2.0 Diesel MR`23 E6d U11**	Nr Info-Ekspert:	**003-06379**
Wersja:	**xDrive20d M Sport Step**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	73841 km
Data pierwszej rejestracji	2024/08/13
Data ważności badania technicznego	2027/08/13
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2260 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Apteczka i trójkąt ostrzegawczy	34	Połączenie alarmowe Emergency call
3	Audio System	35	Reflektory LED
4	Czujnik deszczu	36	Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
5	Czujnik poziomu i klasy oleju	37	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic dwusprzęgłowa
6	Czujnik zderzenia	38	Sygnał dźwiękowy dwutonowy
7	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane	39	System Active Guard

automatycznie
8 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
9 Dywaniki welurowe
10 Funkcja Follow-Me-Home
11 Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu
12 Głośniki 6 szt.
13 Gniazdo 12V w bagażniku
14 Gniazdo 12V w konsoli centralnej
15 Hamulec postojowy elektromechaniczny
16 Immobilizer
17 Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchnią drzwi
18 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
19 Kolumna kierownicy regulowana
20 Komputer pokładowy
21 Kurtyny powietrzne boczne
22 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
23 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych
24 Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera zprzodu
25 Obramowania szyb czarne matowe
26 Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia
27 Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane
28 Oświetlenie Ambiente
29 Oświetlenie powitalne
30 Oznaczenie modelu
31 Podłokietnik centralny przedni
32 Poduszka powietrzna centralna przednia
40 System Auto Start/Stop
41 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
42 System hamowania awaryjnego
43 System informowania o ograniczeniach prędkości
44 System kontroli uwagi kierowcy
45 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
46 System Performance Control
47 System stabilizacji przyczepy
48 System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
49 Szyby elektrycznie regulowane
50 Światła stop dynamiczne
51 Tempomat z funkcją hamowania
52 Tuner radiowy cyfrowy DAB
53 Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
54 Usługi Connected Drive Services
55 Usługi TeleServices
56 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
57 Wybór trybów jazdy
58 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
59 Zamek centralny
60 Zestaw naprawczy opon
61 Zintegrowana instrukcja obsługi
62 Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
63 Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu
- Asystent parkowania równoległego
- Asystent parkowania prostopadłego
- Asystent cofania

2 BMW Live Cockpit Plus
- Kierownica wielofunkcyjna
- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- System Bluetooth
- Sterowanie głosowe
- System Apple Carplay
- Funkcja Android Auto
- Obsługa dotykowa
- Łączność 4G LTE
- Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
- BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet M Sport
- Fotele przednie sportowe
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą
- Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów
- Zawieszenie Adaptacyjne M
- Napis "M" na bokach
- Kluczyk z oznaczeniem "M"
- Lakier niemetalizowany "Alpine White"
- Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
- Podsufitka M w kolorze antracytowym

Tarcze kół aluminiowe 18" "Double-spoke style 838 M", dwubarwne
Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie
Specyficzna zawartość dodatkowa w pakiecie M Sport
Nakładki zewnętrzne na progi M w kolorze nadwozia
Zderzak przód i tył w stylistyce M w kolorze nadwozia z dodatkowymi elementami w czarnym połysku
Krata wlotu powietrza w stylistyce M satynowe aluminium
Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Veganza
Wykończenie wewnętrzne listwami ozdobnymi Aluminium Hexacube Pale M

5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Audio system Hi-Fi Harman Kardon (dopłata)
Audio System Harman Kardon
Głośniki 12 szt.
Wzmacniacz
2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
3 Lakier metalizowany "Cape York Green" (dopłata)
4 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
5 Rezygnacja z emblematu modelu
6 Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata)
Tempomat aktywny
System Stop & Go
System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu
System Speed Limit Info
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
Asystent kierowania i pasa ruchu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu
Asystent zatrzymania awaryjnego
System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas otwierania drzwi jeżeli istnieje ryzyko kolizji
Asystent zapobiegania kolizji z tyłu
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu aktywny
Asystent zapobiegania kolizji z boku aktywny
7 Tarcze kół aluminiowe 20" "BMW Individual multi-spoke style869 I" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 245/40	R20	99Y	ECO CONTACT 6 Q MO	5,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 245/40	R20	99Y	ECO CONTACT 6 Q MO	5,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 245/40	R20	99Y	ECO CONTACT 6 Q MO	5,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 245/40	R20	99Y	ECO CONTACT 6 Q MO	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Urelanienie wartości rynkowej	(-)
Dodatkowy komplet kół	(+)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Pojazd sprzedawany z dodatkowym kompletem kół – 4szt.
Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz
Wycenę wykonał: Adam Regulski

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-70	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	80-90	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	90-110	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	80-90	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	90-110	
10	Błotnik tylny	P	90-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski, pęknięcia		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu