Nr zlecenia: 150/29/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/29

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B A 3 1 F Z 0 X 0 F T 6 5 1 4 8**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PZ5U163**
Model pojazdu:	**320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21**	Nr Info-Ekspert:	**003-06459**
Wersja:	**M Sport Steptronic**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	29042 km
Data pierwszej rejestracji	2024/08/29
Data ważności badania technicznego	2027/08/29
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2320 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	50	Pedały i podnóżek M
2	Asystent uwagi	51	Podłokietnik centralny przedni regulowany
3	Autoalarm	52	Podłokietnik siedzeń tylnych
4	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	53	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
5	ConnectedDrive Services	54	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Czujnik deszczu	55	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	56	Poduszki powietrzne boczne przednie

8 Dywaniki welurowe
9 Emergency call
10 Fotele przednie sportowe
11 Funkcja Follow-Me-Home
12 Głośniki 6 szt.
13 Gniazdo 12V w przednim schowku
14 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
15 Immobilizer
16 Kierownica wielofunkcyjna
17 Klakson dwutonowy
18 Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane
19 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
20 Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M
21 Kolumna kierownicy regulowana
22 Kontroler iDrive
23 Końcówki układu wydechowego podwójne
24 Kurtyny powietrzne boczne
25 Lakier niemetalizowany Biel alpejska
26 Lampy tylne LED
27 Listwy dachowe w kolorze nadwozia
28 Listwy ozdobne aluminium Rhombicle
29 Listwy progowe czarne z napisem "BMW"
30 Listwy progowe M z przodu
31 Logo M w zestawie wskaźników
32 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
33 Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
34 Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym
35 Nerka BMW czarna błyszcząca, ramka perłowy chrom, wysoki połyska
36 Obramowania Shadow Line BMW Individual
37 Obudowa lusterka w kolorze nadwozia
38 Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
39 Ochrona przed uderzeniem bocznym
40 Osłona wpuszczana na okno, matowa czarna
41 Osłony przeciwsłoneczne
42 Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżania z funkcją hamowania w mieście
43 Oświetlenie bagażnika
44 Oświetlenie powitalne
45 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
46 Oświetlenie wewnętrzne
47 Oznaczenie modelu
48 Pakiet aerodynamiczny typu "M"
49 Pakiet schowków dodatkowych
57 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
58 Przycisk Start/Stop
59 Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome
60 Reflektory LED
61 Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
62 Schowek na rękawiczki
63 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
64 Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
65 System Active Guard Plus
66 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
67 System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
68 System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami ozakazie wyprzedzania
69 System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
70 System przeładunkowy
71 System stabilizacji toru jazdy DSC
72 System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
73 Szyby atermiczne
74 Światła tylne LED
75 Światło powitalne
76 Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
77 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon
78 Technologia SCR
79 Teleservices
80 Tempomat z funkcją hamowania
81 Trójkąt ostrzegawczy
82 Tuner radiowy cyfrowy DAB
83 Uchwyty na kubki z przodu
84 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
85 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
86 Wyświetlacz panoramiczny
87 Wyświetlanie punktu przesunięcia
88 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
89 Zagłówki siedzeń tylnych składane
90 Zamek centralny zdalnie sterowany
91 Zawieszenie sportowe M
92 Zbiornik paliwa 59l
93 Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
94 Zestaw naprawczy opon
95 Zestaw narzędzi
96 Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
97 Złącza USB w podłokietniku typu A i C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet Connected Professional
- Serwis Real Time Traffic Information
- Usługi Concierge Services
- Usługi Connected Drive
- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Usługi zdalne
- System In-Car Experiences

5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie

6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent parkowania
2	Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata) - Głośniki 16 szt. - Audio System Harmon Kardon Surround Sound - Wzmacniacz audio 464W 9-kanałowy
3	BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji - System nawigacji satelitarnej - Wyświetlacz Head-Up - Złącze USB w podłokietniku - Złącza USB w konsoli centralnej - Profil kierowcy - Łączność 4G LTE - System operacyjny BMW 8.0 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wielofunkcyjnego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza dotykoweg - Usługi Connected Command - Interfejs Bluetooth/Wifi
4	Dach szklany panoramiczny
5	Fotele przednie podgrzewane - Fotel kierowcy podgrzewany - Fotel pasażera podgrzewany
6	Hak holowniczy
7	Kierownica podgrzewana
8	Lakier metalizowany (dopłata)
9	Ogrzewanie postojowe
10	Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
11	Roleta przeciwsłoneczna tylna szyby boczne
12	Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata) - Tempomat aktywny - System Stop & Go - Asystent zapobiegania kolizji - Asystent nagłego hamowania - Asystent kierowania i pasa ruchu - Asystent ruchu poprzecznego z przodu - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania - System ochrony przed kolizją boczną aktywny - Asystent korytarza ratunkowego
13	Szyby tylne przyciemniane
14	Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec (dopłata)
15	Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M", opony Runflat, rózne rozmiary (dopłata) - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat - Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/40	R19	93Y	TURANZA	6,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/40	R19	93Y	TURANZA	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 255/35	R19	96Y	TURANZA	6,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 255/35	R19	96Y	TURANZA	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Urelanienie wartości rynkowej	(-)
Dodatkowy komplet kół	(+)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Pojazd sprzedawany z dodatkowym kompletem kól – 4szt.
Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz
Wycenę wykonał: Adam Regulski

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80	
2	Dach		80-90	
3	Błotnik przedni	L	70-80	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	90-110	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	70-80	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	90-110	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu