Nr zlecenia: 60/30/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/30

**Zleceniodawca:**
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**
Albert Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# W y c e n a  w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód ciężarowy do 3.5t** | VIN: | **W F 0 W X X T A C W K J 7 6 6 3 0** |
| Marka: | **FORD** | Nr rejestracyjny: | **OB0054C** |
| Model pojazdu: | **Transit Courier 1.5 TDCi MR`18 E6.2 1.8t** | Nr Info-Ekspert: | **011-10719** |
| Wersja: | **Trend** | Rok produkcji: | **2019** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 189160 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2019/10/28 |
| Data ważności badania technicznego | 2026/11/28 |
| Rodzaj nadwozia | furgon 4 drzwiowy 2 osobowy |
| Dop. masa całk. / Ładowność | 1840 kg* / 523 kg |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna |
| Rozstaw osi | 2489 mm |
| Oznaczenie silnika | EcoBlue |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 1498 ccm / 74kW (101KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów | 4 / rzędowy |
| Norma spalin | E6.2 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Biały 2-warstwowy typu uni |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Drzwi boczne prawe przesuwne | 17 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 2 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe | 18 | System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM |
| 3 | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 19 | System kontroli trakcji ESC |
| 4 | Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, | 20 | System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym |

pochylenia oparcia, siedziska, wysokości
5 Fotel pasażera składany
6 Immobilizer
7 Klimatyzacja
8 Kolumna kierownicy regulowana
9 Koło zapasowe pełnowymiarowe
10 Kołpaki kół
11 Komputer pokładowy
12 Konsola podsufitowa
13 Podłokietnik fotela kierowcy
14 Poduszka powietrzna kierowcy
15 Przegroda przestrzeni ładunkowej przesuwna z siatki
16 Przegroda przestrzeni ładunkowej z tworzywa
EBW
21 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
22 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
23 System wspomagania nagłego hamowania EBA
24 Szyby przednie regulowane elektrycznie
25 Światła do jazdy dziennej
26 Światła p/mgielne przednie
27 Tarcze kół stalowe 15"
28 Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
29 Wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej
30 Wykładzina podłogowa gumowa w kabinie
31 Zamek centralny zdalnie sterowany

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- Kierownica pokryta skórą

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Pakiet foteli 6
- Poduszka powietrzna pasażera
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Podłokietniki fotela kierowcy
- Szuflada pod fotelem pasażera
- Ścianka działowa-krata przesuwana
- Fotel pasażera z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia

4 Radioodtwarzacz MyConnection
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Głośniki 2 szt.
- Złącze "USB"
- System Bluetooth
- Złącze "AUX"
- Radioodtwarzacz MP3

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | | | | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Przednie lewe: | *LASSA 195/60 | R15 | 88H | GREENWAYS | 5,5 |
| Przednie prawe: | *LASSA 195/60 | R15 | 88H | GREENWAYS | 5,0 |
| Tylne lewe: | *LASSA 195/60 | R15 | 88H | GREENWAYS | 5,5 |
| Tylne prawe: | *LASSA 195/60 | R15 | 88H | GREENWAYS | 6,0 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Grzegorz Sudoł
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wnęka drzwi przednich | L | Wgniecenia | | |
| 2 | Błotnik przedni | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 3 | Pokrywa przednia | | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | | |
| 4 | Drzwi boczne przednie | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 5 | Drzwi boczne przednie | P | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 6 | Drzwi boczne tylne | P | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 7 | Próg | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 8 | Dach | | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | | |
| 9 | Drzwi tyłu nadwozia | | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | | |
| 10 | Ściana boczna nadwozia | L | Odkształcenia, pęknięcia powłoki | | |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istanieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 85 | |
| 2 | Dach | | 100 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 130 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 100 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 95 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 130 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 130 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 110 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 130 | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 150 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 100 | |
| 12 | Drzwi tyłu nadwozia | | 125 | |
| 13 | Drzwi tyłu nadwozia | | 120 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zderzak przedni | | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania | | |
| 2 | Obudowa lusterka bocznego | P | Zarysowana | | |
| 3 | Szyba przednia | | Odpryski warstwy zewnętrznej | | |

## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotel przedni kpl. | L | Zabrudzony | | |
| 2 | Schowek | | Zarysowania | | |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## JAZDA KONTROLNA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | Zapocenia olejowe. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej

w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15





Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19


Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23


Fot. nr 24


Fot. nr 25


Fot. nr 26


Fot. nr 27


Fot. nr 28


Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70


Fot. nr 71


Fot. nr 72


Fot. nr 73


Fot. nr 74


Fot. nr 75


Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94


Fot. nr 95


Fot. nr 96


Fot. nr 97


Fot. nr 98


Fot. nr 99


Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112


Fot. nr 113


Fot. nr 114


Fot. nr 115


Fot. nr 116


Fot. nr 117


Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129




Fot. nr 130





Fot. nr 131



Fot. nr 132





Fot. nr 133




Fot. nr 134




Fot. nr 135




Fot. nr 136



Fot. nr 137

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*