Nr zlecenia: 242/15/05/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska - z dnia: 2026/05/15

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**V X E Y D C P A U 1 2 Y 5 3 5 3 8**
Marka:	**OPEL**	Nr rejestracyjny:	**PY3950A**
Model pojazdu:	**Movano Heavy 2.2 Diesel MR`22 E6.4 3.5t**	Nr Info-Ekspert:	**028-08231**
Wersja:	**L3**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	152572 km
Data pierwszej rejestracji	2024/06/26
Data ważności badania technicznego	2027/06/26
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończą
Rodzaj kabiny	krótka
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 1125 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 121kW (165KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa + DAB na dachu	11	Światła obrysowe
2	Immobilizer	12	Tarcze kół stalowe 16"
3	Klimatyzacja	13	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

4 Kolumna kierownicy regulowana
5 Komputer pokładowy
6 Poduszka powietrzna kierowcy
7 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8 Szyby barwione
9 Szyby przednie regulowane elektrycznie
10 Światła do jazdy dziennej
14 Wskaźnik zmiany biegu GSI
15 Wspomaganie układu kierowniczego
16 Zagłówki foteli przednich komfortowe
17 Zamek centralny zdalnie sterowany
18 Zestaw naprawczy opon
19 Złącze elektryczne odbioru mocy dla konwersji

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System wspomagania nagłego hamowania

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Pakiet siedzeń podstawowy
- Fotel pasażera podwójny
- Fotel kierowcy regulowany manualnie w 4 kierunkach

4 Radio cyfrowe DAB FM USB Bluetooth
- Radioodtwarzacz
- Głośniki 4 szt.
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Złącze USB + AUX-in

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Pakiet Comfort
- Półka pod sufitem
- Deska rozdzielcza "Techno"
- Obramówki zegarów w kolorze Chrome

2 Pakiet Connect (dopłata)
- Klimatyzacja automatyczna
- Wyświetlacz 7" dotykowy
- System Apple Carplay/Android Auto
- Wyświetlacz monochromatyczny LCD pomiędzy zegarami
- System obsługi komend głosowych przez smartfon
- Złącze "USB" do ładowania pod podłokietnikiem

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/75 R16C	113/111R	VAN CONTACT 100 TL		3,2
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/75 R16C	113/111R	VAN CONTACT 100 TL		6,3
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/75 R16C	113/111R	VAN CONTACT 100 TL		4,2
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/75 R16C	113/111R	VAN CONTACT 100 TL		6,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Michał Michalski

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl
30.01.2025
Dodatkowe badanie techniczne
Wynik badania: pozytywny
Rodzaj badania: dodatkowe warunki techniczne
Numer SKP: CBY/020
Odczytany stan licznika: 40 066 km
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50-70	
2	Dach		50-70	
3	Błotnik przedni	L	50-70	
4	Drzwi	L	50-70	
5	Słupek tylny kabiny	L	50-70	
6	Błotnik przedni	P	50-70	
7	Drzwi	P	50-70	
8	Ściana tylna kabiny		50-70	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
3	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu