Nr zlecenia: 125/18/05/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska - z dnia: 2026/05/18

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Bałaziński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



O P I N I A T E C H N I C Z N A

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**Z A C N J E C A 9 S P T 0 7 2 9 3**
Marka:	**JEEP**	Nr rejestracyjny:	**WK95479**
Model pojazdu:	**Compass 1.5 mHEV MR`21 E6d-F**	Nr Info-Ekspert:	**316-00922**
Wersja:	**Altitude DCT**	Rok produkcji:	**2025**

Wskazanie drogomierza	16893 km
Data pierwszej rejestracji	2025/04/16
Data ważności badania technicznego	2026/04/16
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2045 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1469 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe4 kół	46	Reflektory przednie LED Premium
2	Asystent prędkości inteligentny	47	Reflektory wyłączane z opóźnieniem programowanym
3	Asystent ruszania pod górę (HSA)	48	Reflektory z automatycznym włącznikiem
4	Centrum informacyjne pojazdu	49	Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
5	Czujnik obecności pasażera przód/tył	50	Schowek na rękawiczki podświetlany
6	Dach w kolorze nadwozia	51	Siedzenia tylne dzielone 60/40
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	52	Software usług Connected Services

8	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	53	Sterowanie systemem audio w kierownicy
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	54	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
10	Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach	55	System blokowania zamków po przekroczeniu określonej prędkoś
11	Funkcja "audio streaming Bluetooth"	56	System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
12	Głośniki 6 szt.	57	System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
13	Gniazdo 12V	58	System mocowania fotelików dziecięcych Latch
14	Hamulec postojowy elektroniczny	59	System monitorujący zmęczenie kierowcy
15	Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów	60	System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
16	Kamera cofania	61	System osuszania hamulców
17	Kierownica pokryta winylem Techno	62	System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
18	Kieszenie w oparciach foteli przednich	63	System rozpoznawania znaków drogowych
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	64	System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa z czujnikiem wilgotności	65	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	66	System Start/Stop
22	Kurtyny powietrzne boczne	67	Szyby przyciemnione
23	Lakier Blue Shade niebieski	68	Światła do jazdy dziennej LED
24	Lampy przeciwmgielne LED	69	Światła p/mgielne tylne
25	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	70	Światła tylne LED
26	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	71	Światła włączane automatycznie
27	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	72	Tapicerka winylowa Premium Techno/materiałowa
28	Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black	73	Tarcze kół aluminiowe 17" Fine Silver
29	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	74	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop
30	Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne	75	Tylne nawiewy wentylacyjne
31	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	76	Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
32	Maty podłogowe przednie i tylne	77	Uchwyty do mocowania bagażu
33	Moduł usług Connected Services	78	Wejście podświetlane
34	Ochrona rozładowania akumulatora	79	Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
35	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	80	Wlew paliwa bezkorkowy
36	Organizer do bagażnika	81	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
37	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	82	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
38	Oświetlenie bagażnika	83	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
39	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla środkowego pasażera z tyłu	84	Wykładzina bagażnika
40	Podłokietnik przedni przesuwany ze schowkiem	85	Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
41	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	86	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
42	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	87	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
43	Poduszki powietrzne boczne przednie	88	Złącze "USB"
44	Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie	89	Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie
45	Radio cyfrowe		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną(w 2 płaszczyznach)
	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
2	System multimedialny Uconnect 10.1
	System Bluetooth
	System multimedialny uconnect
	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay

Wyświetlacz dotykowy 10,1"

3 System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
   System stabilizacji toru jazdy ESC
   System wspomagania nagłego hamowania BAS

4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
   Szyby przednie regulowane elektrycznie
   Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Black czarny (dopłata)
2	Tarcze kół aluminiowe 18" Diamond Cut, srebrno-czarne wysoki połysk (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 235/45	R19	99V	XL EFFICIENT GRIP PERF 2	5,6
Przednie prawe:	*GOODYEAR 235/45	R19	99V	XL EFFICIENT GRIP PERF 2	5,1
Tylne lewe:	*GOODYEAR 235/45	R19	99V	XL EFFICIENT GRIP PERF 2	5,5
Tylne prawe:	*GOODYEAR 235/45	R19	99V	XL EFFICIENT GRIP PERF 2	5,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Piotr Wawrzyńczyk
Wycena wykonana: Piotr Bałaziński
Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-100	
2	Dach		70-100	
3	Błotnik przedni	L	70-100	
4	Drzwi przednie	L	70-100	
5	Drzwi tylne	L	70-100	
6	Błotnik tylny	L	70-100	
7	Błotnik przedni	P	70-100	
8	Drzwi przednie	P	70-100	
9	Drzwi tylne	P	70-100	
10	Błotnik tylny	P	70-100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu