Nr zlecenia: 21/30/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/06

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**W B A J U 8 1 0 9 0 9 M 9 4 5 4 9**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**RZ708EA**
Model pojazdu:	**X5 Diesel MR`18 E6 G05**	Nr Info-Ekspert:	**003-05767**
Wersja:	**xDrive30d Step**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	249485 km
Data pierwszej rejestracji	2022/09/12
Data ważności badania technicznego	2027/09/03
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2940 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	40	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent hamowania	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Asystent uwagi	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Autoalarm	43	Reflektory LED
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	44	Relingi dachowe satynowe aluminium
6	Czujnik kolizji	45	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł

7 Czujnik poziomu i klasy oleju
8 Czujnik zużycia klocków hamulcowych
9 Drzwi tyłu nadwozia dwuczęściowe, górna część otwierana automatycznie
10 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
11 Dywaniki welurowe
12 Emergency call
13 Filtr cząsteczek stałych
14 Fotele przednie sportowe
15 Funkcja Follow-Me-Home
16 Głośniki 6 szt.
17 Gniazdo 12V 3 szt.
18 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
19 Immobilizer
20 Kierownica wielofunkcyjna
21 Klimatyzacja automatyczna 2,5 strefowa
22 Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach
23 Końcówki układu wydechowego chromowane
24 Krata wlotu powietrza z obramowaniem na wysoki połysk i z poprzeczkami w perłowym chromie
25 Kurtyny powietrzne boczne
26 Lakier niemetalizowany
27 Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne
28 Listwy progowe z napisem "BMW" podświetlane
29 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorzeczarnym
30 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
31 Napęd na cztery koła xDrive
32 Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane
33 Oświetlenie Ambiente
34 Oświetlenie powitalne
35 Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
36 Oznaczenie modelu
37 Podłoga bagażnika podwójna
38 Podłokietnik centralny przedni
39 Podłokietnik siedzeń tylnych
46 Sygnał dźwiękowy dwutonowy
47 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
48 System dynamicznej kontroli stabilności DSC
49 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
50 System kontroli zjazdu ze wzniesienia
51 System Mild-Hybrid
52 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
53 System ochrony pieszych pasywny
54 System rekuperacji
55 System Start/Stop
56 System zabezpieczeń bocznych SIP
57 Szyby atermiczne
58 Szyby elektrycznie regulowane
59 Światła stop dynamiczne
60 Światła tylne LED
61 Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnymi przeszyciami
62 Tarcze kół aluminiowe 18" "V-Spoke 618"
63 Teleservices
64 Tempomat z funkcją hamowania
65 Trójkąt ostrzegawczy
66 Tuner radiowy cyfrowy DAB
67 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
68 Usługi Connected Drive Services
69 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
70 Wybór trybów jazdy
71 Wzmacniacz audio 100W
72 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
73 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
74 Zamek centralny
75 Zestaw naprawczy opon
76 Zestaw narzędzi
77 Złącze "USB" 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu

2 BMW Live Cockpit Professional
- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- System obsługi głosowej
- Złącze USB 2 szt.
- Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
- Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 12,3" wyświetlacza pokładowego
- Profil kierowcy
- Obsługa dotykowa
- BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym

3 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia

Fotel pasażera regulowany elektrycznie

4 Kierownica sportowa pokryta skórą
- Kierownica sportowa
- Kierownica pokryta skórą

5 Pakiet Connected Professional
- Serwis Real Time Traffic Information
- Usługi Concierge Services
- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Usługi zdalne

6 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
- Lusterko zewnętrzne pasażera asferyczne

7 System Active Guard Plus
- System Speed Limit Info
- System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Fotele przednie i tylne podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Siedzenia tylne podgrzewane
- Fotel pasażera podgrzewany

2 Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie z pamięcią położenia (dopłata)
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotele przednie komfortowe
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

3 Hak holowniczy sterowany elektrycznie

4 Pakiet M Sport (dopłata)
- Kierownica sportowa typu M
- Układ hamulcowy sportowy M
- Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
- Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
- Lakier niemetalizowany
- Wykończenie deski rozdzielczej skórą syntetyczną Sensatec
- Zawieszenie Adaptacyjne M
- Kluczyk w stylistyce M
- Pedały i podnóżek M
- Końcówki układu wydechowego w stylizacji M
- Listwy progowe z napisem "M"
- Napis "M" na bokach
- Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
- Elementy areodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
- Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
- Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
- Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
- Podsufitka M w kolorze antracytowym
- Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 740 M" dwubarwne, opony mieszane rozmiary
- Emblematy BMW M 50 Years
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnymi przeszyciami

5 Reflektory laserowe BMW

6 System Dostęp komfortowy

7 Szyby przednie z izolacją akustyczną

8 Szyby tylne przyciemniane

9 Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością

10 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
- Tempomat aktywny
- System Stop & Go

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 275/40	R21	107Y	XL P ZERO SC BMW ELT RG	7,0
Przednie prawe:	PIRELLI 275/40	R21	107Y	XL P ZERO SC BMW ELT RG	7,0
Tylne lewe:	PIRELLI 315/35	R21	111Y	XL P ZERO SC BMW ELT RG	6,0
Tylne prawe:	PIRELLI 315/35	R21	111Y	XL P ZERO SC BMW ELT RG	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Grzegorz Uchman

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	140	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	200	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Nakładka progowa	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Listwa błotnika tylna	L	Starcia powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowana		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Wytarcie materiału		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu