# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 319447/8/26-147104 | Data raportu | 16-08-2026 |
| Rzeczoznawcy | Maciej Gruszczyński<br>Mateusz Wasilewski (WSP) | Data oględzin | 05-08-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/70524/26/07/29 | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **W0LBF8EGXH8048869** |
| Marka, model | OPEL Astra V Sports Tourer 1... |
| Typ, wersja | Astra V 1.6 CDTI Dynamic S&S |
| Numer rejestracyjny | WD1186J |
| Silnik (rodz./poj./moc) | diesel/1598 ccm/100 kW |
| Stan licznika | 285 694 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 28-02-2017/2017 |
| Data nast. bad. techn. | 24-06-2026 |
| Nadwozie | KOM 5/5 |
| Lakier | srebrny/METALIK |
| Skrzynia biegów | manualna |

## Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czarna podsufitka, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System Opel OnStar, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth,4 głośniki,ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tapicerka materiałowa czarna, fotele przednie typu "Sport", kieszenie z tyłu oparæ przednich foteli, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tryb układu jezdnego Sport, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Alarm, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Lampy tylne LED, Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT,6 głoś. Audio streaming, odtw. video), Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznymi światłami drogowymi oraz tylnymi lampami LED

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | FALKEN, EUROALL SEASOB AS200 | 225/45 17 94V | 6,0 mm |
| | lewe | FALKEN, EUROALL SEASOB AS200 | 225/45 17 94V | 6,0 mm |
| tylna | prawe | FALKEN, EUROALL SEASOB AS200 | 225/45 17 94V | 6,0 mm |
| | lewe | FALKEN, EUROALL SEASOB AS200 | 225/45 17 94V | 6,0 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 16 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 200 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakładka przestrzeni bagażowej | brak | WY | 0.1 |
| 2 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 2 |
| 3 | Reflektor z kierunkowskazem kpl. L | inne | | |
| 4 | Pokrywa przednia | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | | |
| 5 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | rysa/odprysk | | |
| 6 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R | rysa/odprysk | | |
| 7 | Okładzina zderzaka tylnego | rysa/odprysk | | |
| 8 | Błotnik tylny L | wgniecenie/odkształcenie | | |
| 9 | Pokrywa tylna | rysa/odprysk | | |
| 10 | Kierownica przystosowana do Airbag | rysa/odprysk | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg




**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony




**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





**Fot. 33**
Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Fot. 36**
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**
Instrukcje




**Fot. 38**
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





**Fot. 39**
Zdjęcie do protokołu





**Fot. 40**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




**Fot. 42**
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43**
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 45**
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 46**
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 47**
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 48**
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 49**
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 51**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1





**Fot. 52**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





**Fot. 53**
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3




**Fot. 54**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 55**
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 56**
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 57**
Reflektor L - Inne 1




**Fot. 58**
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 59**
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2