Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13627/9/26-15201	Data raportu	14-09-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/84394/26/09/08	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□..

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**JTDKGNEC30N599287**
Marka, model	TOYOTA Aygo 18-22
Typ, wersja	Aygo 1.0 VVT-i X-play
Numer rejestracyjny	WD9337R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/53 kW
Stan licznika	154 157 km
Data 1. rej./rok prod.	03-02-2021/2020
Data nast. bad. techn.	17-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/4
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

4 głośniki, ABS, Automatyczny ogranicznik prędkości ASL, BA - system wspomagania hamowania, Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 165/60, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona 50/50, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klapa bagaznika otwierana przyciskiem, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Prędkościomierz analogowy, Spojler tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Bluetooth, System audio z wyświetlaczem, System monitorowania ciśnienia w oponach, System oświetlenia wnętrza, Szyby przednie regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze nadwozia, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz monochromatyczny między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przednie projektorowe, Światła tylne typu LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TOYO, SNOWPROX S943	165/60 15 77H	5,0 mm
	lewe	TOYO, SNOWPROX S943	165/60 15 77H	5,0 mm
tylna	prawe	TOYO, SNOWPROX S943	165/60 15 77H	6,0 mm
	lewe	TOYO, SNOWPROX S943	165/60 15 77H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego, środek	pęknięcie	WY	0.7

2	Okładzina zderzaka przedniego	inne	NA	0.2
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, wgniecenie	NA	2
4	Osłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie	NA	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.8
6	Próg L	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	3
7	Okładzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	
8	Tapicerka drzwi, przód L	zabrudzenie	NA	
9	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
10	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
11	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
12	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
13	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
14	Błotnik tylny R	wgniecenie		
15	Gałka	odpryski lakieru		
16	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
17	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32
Dokumentacja instalacji gazowej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Gniazdo ładowania / tankowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Kluczyki



Fot. 40
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 46
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50
Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Kołpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Szyba tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56
Szyba tylna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Szyba tylna - Inne 1



Fot. 58
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 61
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 68
Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Drzwi tylne L - Inne 2



Fot. 70
Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72
Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74
Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Kołpak przedni L - Inne 1



Fot. 76
Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 78
Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 80

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 82
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 86
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 94
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1