# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 14267/10/26-15201 | Data raportu | 23-10-2026 |
| Rzeczoznawcy | Damian Koch (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin | 19-10-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/80775/26/08/28 | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□.. |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **WBAJG51030ER19714** |
| Marka, model | BMW X1 [F48] 15-19 |
| Typ, wersja | X1 xDrive20i GPF xLine aut |
| Numer rejestracyjny | WJ1876M |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1998 ccm/141 kW |
| Stan licznika | 154 552 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 15-04-2019/2019 |
| Data nast. bad. techn. | 23-03-2027 |
| Nadwozie | KOM 5/5 |
| Lakier | czarny/2-warstwowy metalizowany |
| Skrzynia biegów | automatyczna |

## Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Asystent hamowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z czarnym grillem i chromowanym obramowaniem, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania z tyłu, Dodatkowe oświetlenie wnętrza, Dodatkowe schowki, Dywaniki welurowe, Elektromechaniczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 18 Y Spoke 569, z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją wysokości, Funkcja Auto Start/Stop, Gniazdo AUX-IN, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica wielofunkcyjna, Klapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Listwy ozdobne perłowe czarne z listwą akcentową w perłowym chromie, Listwy progowe aluminiowe z napisem przodu BMW, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Performance Control, Podłokietnik przedni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Przycisk Start/Stop, Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System Auto Start Stop, System dynamicznej kontroli trakcji DTC, System ostrzegania przed kolizją, System rozrywki, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowo-skórzana Cross Track, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykończenie zewnętrzne satynowe aluminium, Zbiornik paliwa powiększony, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne, Asystent parkowania, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Kamera cofania, Kierownica sportowa M, Lakier metalizowany, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Odtwarzacz CD, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek, Pakiet lusterka, Rezygnacja z emblematu modelu, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacyjny (6.5 calowy ekran, radio BMW,kontroler iDrive,3 letnia aktu. mapy)

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | KUMHO, SOLUS 4S | 225/50 18 99W | 2,5 mm |
| | lewe | KUMHO, SOLUS 4S | 225/50 18 99W | 2,5 mm |
| tylna | prawe | KUMHO, SOLUS 4S | 225/50 18 99W | 3,0 mm |
| | lewe | KUMHO, SOLUS 4S | 225/50 18 99W | 3,0 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 14 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 15 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 300 |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Drzwi tylne prawe | 200 - 500 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | odpryski lakieru | | |
| 2 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | odpryski lakieru | | |
| 3 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L | zarysowanie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg




**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony





**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa




**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**
Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Instrukcje



**Fot. 36**
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




**Fot. 38**
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1