# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 14324/10/26-15201 | Data raportu | 27-10-2026 |
| Rzeczoznawcy | Leszek Bizański (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin | 22-10-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/94904/26/10/09 | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□... |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **W0VBF8ES8L8034747** |
| Marka, model | OPEL Astra V Sports Tourer 1... |
| Typ, wersja | Astra V 1.2 T GS Line S&S |
| Numer rejestracyjny | GD9S295 |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1199 ccm/96 kW |
| Stan licznika | 200 551 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 12-11-2020/2020 |
| Data nast. bad. techn. | 07-11-2026 |
| Nadwozie | KOM 5/5 |
| Lakier | szary/2-warstwowy metalizowany |
| Skrzynia biegów | manualna |

## Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych lekko zakrzywionych ramion, z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach,z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe ozdobne chromowane, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa,ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Formula, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Szyby tylne przyciemniane

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | PRINX, AQUILA PRO | 205/55 16 91V | 6,0 mm |
| | lewe | PRINX, AQUILA PRO | 205/55 16 91V | 5,5 mm |
| tylna | prawe | PRINX, AQUILA PRO | 205/55 16 91V | 6,0 mm |
| | lewe | PRINX, AQUILA PRO | 205/55 16 91V | 6,0 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

## Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dach | odpryski lakieru | NA | |
| 2 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | zarysowanie | NA | |
| 3 | Okładzina zderzaka tylnego | zarysowanie, odpryski lakieru | NA | |
| 4 | Tapicerka siedziska 2.rząd | zabrudzenie | NA | |
| 5 | Dywaniki bagażnika | zabrudzenie | NA | |
| 6 | Okładzina zderzaka przedniego | rysa/odprysk | | |
| 7 | Próg R | wgniecenie, zarysowanie | | |
| 8 | Tarcza koła aluminiowa przód R | rysa/odprysk | | |
| 9 | Deska rozdzielcza | zarysowanie | | |
| 10 | Nakładka słupka C L | zarysowanie | | |
| 11 | Nakładka pokrywy tylnej dół | zarysowanie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu




**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**


Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Fot. 36**
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**
Instrukcje



**Fot. 38**
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 39**
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 40**
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**
Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 42**
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43**
Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



**Fot. 44**
Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**
Próg P - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 46**
Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 47**
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 48**
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 49**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




**Fot. 50**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 51**
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 52**
Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 53**
Dach - Inne 1




**Fot. 54**
Dach - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 56**
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 57**
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 58**
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 59**
Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1





**Fot. 60**
Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 61**
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 62**
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**
Osłony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 64**
Osłony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 65**
Osłony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 2



**Fot. 66**
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 68**
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 69**
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2