Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09820/10/26-15501	Data raportu	27-10-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	22-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/94896/26/10/09	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□..

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**W0VBE8EHXH8107602**
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 T Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	SK600WS
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/147 kW
Stan licznika	152 485 km
Data 1. rej./rok prod.	02-11-2017/2017
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe oświetlenie wnętrza dyskretne, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lampki w podsufitce (przód), Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne regulowane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System Opel OnStar, System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth,4 głosniki,ekran dotykowy 7 cali), System rozpoznawania znaków drogowych, Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne, Szyby boczne pochłaniające promieniowanie cieplne, Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną, Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą (czarno-beżowa), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Światła przeciwmgielne z tyłu, Felgi aluminiowe 17, wieloramienne Elite z ogumieniem, Lakier metalik, Szyby tylne przyciemniane, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącza USB - dodatkowe w tylnej części konsoli środkowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005	225/45 17 94W	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005	225/45 17 94W	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005	225/45 17 94W	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005	225/45 17 94W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	0.6
2	Nakładka przestrzeni bagażowej	brak	WY	0.1
3	Dywaniki bagażnika	pęknięcie, inne	WY	0.2
4	Błotnik przedni R	zarysowanie	NA	1
5	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie, wgniecenie	NA	2.9
6	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie, inne	NA	2.7
7	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
8	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie		
9	Błotnik tylny R	zarysowanie		
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		
11	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 62

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 64
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Kanapa tyl. - Inne 2




Fot. 68
Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Wykładzina podłogi bagażnika - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2