Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14085/10/26-15201	Data raportu	23-10-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	07-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/92544/26/10/02	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WBA7L110307M39997**
Marka, model	BMW Seria 1 [F40] 19-24
Typ, wersja	M135i xDrive
Numer rejestracyjny	PY36220
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/225 kW
Stan licznika	54 884 km
Data 1. rej./rok prod.	25-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Guard Plus, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, radio,wyś. wskaźników 10.25",wyś. 10.25",2xUSB,LTE,BT), Bak paliwa zwiększony, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Drzwi tylne z mechaniczną blokadą przed otwarciem przez dzieci, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki podłogowe welurowe, Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 556 M Bicolour, z ogumieniem 225/40, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wykrywania obecności w fotelu pasażera z przodu, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Hamulec elektromechaniczny parkingowy, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Kierownica skórzana sportowa M, Kierownica wielofunkcyjna, z przyciskami do obsługi radia i funkcji telefonu, Klakson podwójny, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana, Komputer pokładowy, Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu, Końcówki układu wydechowego widoczne, w kolorze Cerium Grey, Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe), Listwy ozdobne Boston, podświetlane, Listwy progowe z oznaczeniem M135i, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzieniach, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 60:40, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerek, konstrukcja siatkowa, Oznaczenia modelu, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet oświetlenia LED (klamki, lusterka do makijażu, lampki do czytania, przestrzeń na nogi, drzwi), Pakiet schowków (siatki w oparciach foteli przód, funkcja cargo,2xUSB tył,siatka i haki w bagażniku), Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich siedzeń, Performance Control, Podnóżek kierowcy M, Podręcznik użytkownika zintegrowany, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Regulacja strumiania światła reflektrów, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Speed Limit Info - system rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia predkości), Spojler tylny M, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka skórzano-materiałowa Trigon, Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje w konsoli centralnej, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Układ hamulcowy sportowy M, Układ kierowniczy M, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu, Wskaźnik zmiany biegów, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Zacisk akumulatora bezpieczny, Zawieszenie sportowe typu M, Zawieszenie standardowe, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej LED, Światła hamowania dynamiczne, Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu, Asystent świateł drogowych, Dach szklany panoramiczny, dwuczęściowy, sterowany automatycznie, z roletą oraz wiatrochronem, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Kierownica ogrzewana, Lakier metalizowany, Pakiet M Performance, Pakiet lusterek zewnętrznych (składane elektrycznie z pamięcią ustawień, funkcja parkingowa), Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami BMW M, Reflektory M Shadow Line, Reflektory adaptacyjne LED, Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna, Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanałowym wzmacniaczem o mocy 464W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/40 18 92V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/40 18 92V	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/40 18 92V	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/40 18 92V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, pęknięcie/rozerwanie	WY	1.3
2	Zestaw kleju przedniego czujnika odstępu		WY	
3	Błotnik przedni R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.9
4	Błotnik tylny R	pęknięcie/rozerwanie, zarysowanie	WY	14.8
5	Zestaw kleju błotnika tylnego R		WY	
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.2
9	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.6
10	Opona 225 / 40 / R / 18V 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru	NA	
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
14	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
15	Pokrywa tylna	zarysowanie		
16	Kierownica sportowa z Airbag	zarysowanie		
17	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
18	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Błotnik przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44
Opona przednia P - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3