Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220647/10/26-11401	Data raportu	26-10-2026
Rzeczoznawcy	Jerzy Dudek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/94315/26/10/08	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF1RJA00168760621**
Marka, model	RENAULT Clio V 19-23
Typ, wersja	Clio 1.0 TCe Techno
Numer rejestracyjny	GD1F364
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/67 kW
Stan licznika	189 792 km
Data 1. rej./rok prod.	23-09-2022/2022
Data nast. bad. techn.	19-09-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania, Boczne listwy ochronne i listwa zderzaka tylnego w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze, Chromowane listwy boczne drzwi, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania tył, ESC + ASR, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja EKO, Funkcja połączenia alarmowego eCall, Gwarancja 2 lata, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault Handsfree, Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lampy przednie Full LED "C SHAPE", bez efektu oczu, Lampy tylne Full LED "C SHAPE", pojedyńcze światło cofania, Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault, Obramowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane, Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z oświetleniem, Oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED z przodu i z tyłu, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, ogranicznikiem napięcia i napinaczem, Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód, System Easy Link z ekranem 7-cali, nawigacja,DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP, System Multi-Sense, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System mocowania fotelików dla dziecka Isofix na miejscu pasażera z przodu, System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist) + system stabilizacji toru jazy ESP, Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Szyby tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa prążkowana w kolorze grafitowym z elementami skóry ekologicznej, Tylne zewnętrzne klamki drzwi ukryte przy tylnym słupku, Tylny spojler dachowy, Wnętrze - tonacja ciemna z czarną podsufitką, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne - zmienne, Wycieraczki przednie o zmiennej częstotliwości pracy, Zagłówki przednie regulowane na wysokośæi, Zderzak przedni i tylne słupki w kolorze nadwozia, Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym, 7-calowym ekranem TFT, Światła do jazdy dziennej LED, Kierownica skórzana, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier niebieski iron, Lusterka boczne w kolorze lśniąca czerń, System wspomagania parkowania przód/tył, Felgi aluminiowe 16 Philia diamentowe czarne,

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	195/55 16 87H	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	195/55 16 87H	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	195/55 16 87H	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	195/55 16 87H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 42
Felga tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2