Nr zlecenia: 63/04/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/04

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W F 0 E X X W P C E H B 5 2 1 7 8**
Marka:	**FORD**	Nr rejestracyjny:	**WE5L703**
Model pojazdu:	**Mondeo 2.0 TDCi MR`15 E6**	Nr Info-Ekspert:	**011-08359**
Wersja:	**Ambiente**	Rok produkcji:	**2017**

Wskazanie drogomierza	317147 km
Data pierwszej rejestracji	2017/05/28
Data ważności badania technicznego	2027/09/29
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	2260 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przednie	25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
2	Filtr cząsteczek stałych	26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	27	Poduszki powietrzne boczne
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	28	Reflektory halogenowe projekcyjne
5	Fotele przednie komfortowe	29	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
6	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	30	System Auto Start/Stop

7	Kieszenie w oparciach foteli przednich	31	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
8	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	32	System Ford MyKey
9	Klimatyzacja	33	System kontroli trakcji ESC
10	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	34	System kontroli trakcji TA
11	Koło zapasowe dojazdowe	35	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
12	Kołpaki kół	36	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
13	Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary	37	System wspomagania nagłego hamowania EBA
14	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze tworzywa, nielakierowana	38	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwamii obramowaniem	39	Światła do jazdy dziennej
16	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	40	Światła tylne LED
17	Listwy progowe w kolorze tworzywa, nielakierowane	41	Tapicerka tekstylna Cypress
18	Lusterka zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia	42	Tarcze kół stalowe 16"
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	43	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	44	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy
21	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	45	Wyświetlacz na tablicy zegarów 2,3" monochromatyczny
22	Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze tworzywa,nielakierowany	46	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
23	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	47	Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)
24	Poduszka powietrzna kierowcy	48	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2 Radiootwarzacz CD + MP3 (ICFBL)
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "USB"
Sterowanie radiem zdalne
Wyświetlacz radia 3" monochromatyczny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 +Hak holowniczy
2 Lakier specjalny Mica Shadow Black
3 Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	**Marka, typ**				**Bieżnik [mm]**
Przednie lewe:	*NEXEN 215/60	R16	99V	N'FERA SU4	5,1
Przednie prawe:	*NEXEN 215/60	R16	99V	N'FERA SU4	5,1
Tylne lewe:	*NEXEN 215/60	R16	99V	N'FERA SU4	5,1
Tylne prawe:	*NEXEN 215/60	R16	99V	N'FERA SU4	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Na dzień opracowywania wyceny baza Cepik była nie dostępna. Nie sprawdzono historii pojazdu. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności co do danych pojazdu jak i przebiegu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócic sie do dealera. Nie mozna wykluczyc, ze moga występować róznice w wyposazeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk
Wycenę wykonał: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia	
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia	Uszczelka zdeformoana	
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	Uszczelka zdeformoana	
7	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
10	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenia	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
12	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	Rozerwana uszczelka	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-130	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Drzwi przednie	L	120-130	
5	Drzwi tylne	L	120-130	
6	Błotnik tylny	L	110-120	
7	Błotnik przedni	P	180-200	
8	Drzwi przednie	P	100-110	
9	Drzwi tylne	P	320-350	
10	Błotnik tylny	P	900-1100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia, pęknięcia, deformacje	Odstaje	

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowane, starcie		
6	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone, poplamione		
7	Półka bagażnika		Brak mocowań		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub

powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149




Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



ODBIÓR POJAZDU

KONIEC ŻYCIA SAMOCHODU

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właściwy dla tego pojazdu jest podany w niniejszej Książce Serwisowej.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: Witeclu Capital Polska Spółka

ADRES KLIENTA: ul. Postępowa 17, 02-676 Warszawa

TYP POJAZDU: osobowy

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: WF0EXXWPCEHB52178

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI:

Dealer Sprzedawca poświadcza, że powyższe dane są prawidłowe, że pojazd został rzetelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedsprzedażnego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu lub w niniejszej Książce Serwisowej.

Pieczęć Gwaranta - Autoryzowanego Dealera:
B.CH. Bogdan Chwaliński
ul. Agnieszki Osieckiej 1
45-836 Opole
754-033-43-17

Podpis Autoryzowanego Dealera:

Data:


Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę. Niniejszym poświadczam, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji. Rozumiem, że gwarancja uzupełnia i nie wpływa na moje prawa wynikające z umowy kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą.

Podpis klienta:

Data: 04.06.2018

19

Fot. nr 153



Przegląd przedsprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedsprzedażny

Data: 23.01.2018

Przebieg: 1

Aktualne Akcje Serwisowe Sprzedane:

Oferowane Akcje Serwisowe wykonane:

Pieczęć Dealera

B.CH. Bogdan Chwaliński
AUTORYZOWANY SERWIS
45-836 OPOLE, ul. Agnieszki Osieckiej 1
Tel. 077-400 90 03/04 fax 077-400 90 02
PG 051 A A

Bartosz Krajny

Data: 25.01.2018

Przebieg: 30112

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu: 01.2019 / 60000

JD Kulej OLSZTYN Sp. z o.o.

AUTORYZOWANY DEALER FORD
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 178
FILIA OLSZTYN
ul. BUDOWLANA 7, 10-424 OLSZTYN
Tel. 89 650 65 65
NIP 958 168 49 14, REGON 368557878

Data: 17.02.2019

Przebieg: 59546

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu: 90 tys.

24

Przegląd przedsprzedażny i historia obsługi

Data: 02.07.2020

Przebieg: 88263

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu: 07.2022 / 118000

JD Kulej OLSZTYN Sp. z o.o.

AUTORYZOWANY DEALER FORD
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 178
FILIA OLSZTYN
ul. BUDOWLANA 7, 10-424 OLSZTYN
Tel. 89 650 65 65
NIP 958 168 49 14, REGON 368557878

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

25

Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu