Nr zlecenia: 91/02/07/2026/Leasys Polska- plac Grzędy z dnia: 2026/07/02

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**Z A C 5 J A C L 4 P J K 1 0 9 2 7**
Marka:	**JEEP**	Nr rejestracyjny:	**WN6122S**
Model pojazdu:	**Avenger 1.2 MR`23 E6.4**	Nr Info-Ekspert:	**316-00908**
Wersja:	**Altitude**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	42857 km
Data pierwszej rejestracji	2023/06/12
Data ważności badania technicznego	2028/06/11
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	1682 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 73kW (99KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aktywny system Hamowania Awaryjnego z funkcją wykrywania Pieszych i Rowerzystów
2	Asystent hamowania awaryjnego
3	Asystent prędkości inteligentny
4	Asystent ruszania pod górę- Hill Holder
5	Asystent zjazdu ze wzniesienia (Hill Decent Control)
6	Boczne poduszki powietrzne
33	Moduł Mopar Connect
34	Nawiewy II rzedu siedzeń
35	Pakiet CARGO FLEX
36	Pilot centralnego zamka z immobilizerem
37	Podłokietnik przedni
38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

7	Czujnik deszczu	39	Przegrody konsoli centralnej
8	Czujnik zmierzchu	40	Przypomnienie o zapięciu pasów z tyłu
9	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach TPMS	41	Reflektory przednie LED
10	Czujniki parkowania - tył	42	Selector Selec-Terrain
11	Filtr p/pyłkowy	43	Software Mopar Connect
12	Fotel kierowcy z regulacją manualną w 6 kierunkach	44	System E-Call
13	Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach	45	System monitorowania martwego pola
14	Głośniki 6 szt.	46	System poziomowania reflektorów
15	Gniazdo 12V z przodu	47	System rozpoznawania znaków drogowych
16	Hamulec ręczny elektryczny	48	System stabilizacji toru jazdy ESC
17	Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40	49	System wykrywania zmęczenia kierowcy
18	Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyta syntetyczną skórą	50	Sztywna pokrywa bagażnika
19	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzacza	51	Szyby atermiczne
20	Kieszenie w oparciach foteli przednich	52	Szyby przednie i tylne podnoszone i opuszczane za jednym dotykiem
21	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia	53	Światła do jazdy dziennej
22	Klimatyzacja automatyczna	54	Tapicerka materiałowa Robin z żółtym wykończeniem i wynylowymi bokami
23	Klimatyzacja sterowania elektronicznie	55	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/60
24	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	56	Tempomat adaptacyjny
25	Komputer podróżny	57	Tylne lampy przeciwmgielne
26	Kontrola trakcji dla całego zakresu prędkości	58	Uchwyt na 2 kubki z przodu
27	Kurtyny powietrzne w I i II rzędzie	59	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
28	Lampka bagażnika	60	Wykładzina bagażnika
29	Lusterka zewnętrzne lakierowane Gloss Black	61	Wyświetlacz 10,25" TFT kolorowy
30	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	62	Zestaw naprawczy TIRE KIT (Fix & Go)
31	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	63	Złącze USB typu C w II rzędzie siedzeń
32	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Asystent zmiany pasa ruchu z systemem ostrzegającym o opuszczeniu pasa ruchu System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu Asystent zmiany pasa ruchu
2	System multimedialny Uconnect 10.1 Wyświetlacz dotykowy 10,1" Reflektory przednie LED Bluetooth kompatybilny bezprzewodowo z Android Auto / Apple Car Play

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Ruby czerwony

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN 215/60	R17	100V	ALL SEASON	4,0
Przednie prawe:	*KORMORAN 215/60	R17	100V	ALL SEASON	3,5
Tylne lewe:	*KORMORAN 215/60	R17	100V	ALL SEASON	5,0
Tylne prawe:	*KORMORAN 215/60	R17	100V	ALL SEASON	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Polisa OC: brak informacji
Moc silnika: 74kW – brak możliwości wpisania poprawnej wartości w programie eksperckim.


Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		190-250	
2	Dach		100-140	

3	Błotnik przedni	L	150-210	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	110-150	
7	Błotnik przedni	P	110-150	
8	Drzwi przednie	P	100-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	110-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zarysowania		
2	Gałka zmiany biegów		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za

zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Certyfikat gwarancji

Jeep

Kod Dealera: 0712341	Nazwa Dealera: EDMARK AUTO - EDWARD MARKOWSKI I WS PÓŁNICY SP. J.
Kod modelu/wersji/serii: 619P250	Nr nadwozia: PJK10927
VIN: ZACSJACL4PJK10927	Nr rejestracyjny: WN6122S
Identyfikator dokumentu: 67E015022557695E89B3F2288BF1EE1B	
Model: AVENGER ALTITUDE 1.2 TB PURETECH 100KM MT6	Data rozpoczęcia gwarancji: 13-06-2023
Nazwisko i imię/Nazwa: CENTRUM NAPRAW SAMOCHODÓW TADEUSZ SZUBA	Miejscowość: Sulejówek
Adres: SASANKOWA 22	Kod pocztowy: 05070 / Województwo: Mazowieckie

Niniejszy dokument gwarancyjny jest ważny od daty wskazanej powyżej.

Niniejszy dokument gwarancyjny jest integralną częścią Książeczki gwarancyjnej w której opisane zostały warunki i zakres dostarczonej gwarancji.

Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu