Nr zlecenia: 81/14/07/2026/Leasys Polska- plac Grzędy z dnia: 2026/07/14

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**V F 3 M C Y H Z 7 R L 0 3 1 4 1 8**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WA7442J**
Model pojazdu:	**5008 1.5 HDI MR`20 E6**	Nr Info-Ekspert:	**029-04296**
Wersja:	**Allure Pack 130 S&S EAT**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	21860 km
Data pierwszej rejestracji	2024/07/31
Data ważności badania technicznego	2027/07/31
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Dop. masa całk.	2230 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Chromowane przełączniki typu Toggle Swich do obsługi ekranudotykowego
2	Chromowane wstawki na zderzkau przednim
3	Czarne nadkola
4	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie
5	Czujniki cofania
6	Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone taknianą w kolorze Brumeo
31	Podświetlenie w podsufitce z lampkami do czytania z przodyx2 i z tyłu x2
32	Podświetleniew trzecim rzedzie
33	Poduszka powietrzna kierowcy
34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
35	Poduszki powietrzne boczne
36	Poduszki powietrzne kurtynowe

7	Fotel kierowcy z manualną regulacją odcinka lędźwiowego	37	Reflektory Eco LED
8	Fotel kierowcy z regulacją manualną	38	Relingi dachowe aluminiowe
9	Fotele w II rzędzie 3 niezależne z regulacją oparcia	39	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA Road Edge)
10	Fotele w III rzędzie 2 szt. składane	40	System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
11	Funkcja Mirror Screen	41	System Peugeot(Citroen) Connect SOS&Assistance
12	Gniazdo 12V dodatkowe	42	System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
13	Gniazdo 12V w konsoli przedniej	43	System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
14	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	44	System zawansowanego automatycznego hamowania AEBS3
15	Kamera cofania 180°	45	Szyba tylna ogrzewana z wbudowaną anteną
16	Kierownica pokryta skórą	46	Szyby tylne przyciemniane
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	47	Światła tylne LED
18	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem z motywem szachownicy	48	Tapicerka półskórzna Colyn Mistral
19	Lakier bazowy metalizowany (Szary Cumulus)	49	Tarcze kół aluminiowe 18" "Detroit" dwukolorowe Strom Gray
20	Listwa zderzaka tylnego chromowana	50	Wskaźnik zmiany biegu
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	51	Wspomaganie układu hamulcowego elektryczne
22	Lusterka zewnętrzne w Nera Black	52	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
23	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu	53	Wycieraczki z wbudowanymi spryskiwaczami Magic Wash
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	54	Wykończenie elementów wnętrza chromem
25	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	55	Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych
26	Pakiet Oświetlenia Ambiente	56	Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż lini dachy
27	Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia	57	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
28	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania przednie i tylne	58	Zestaw naprawczy opon
29	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	59	Złącze USB w konsoli centralnej
30	Podłokietnik centralny z podświetlanym i chłodzonym schowkiem		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

2 Pakiet Safety Plus
- System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
- Asystent świateł drogowych automatyczny AHBA
- System zawansowanego automatycznego hamowania AEBS3

3 Pakiet Widoczność
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Czujnik zmierzchu
- Czujnik deszczu
- Funkcja Follow-Me-Home

4 Radio MP3 z DAB Ekran 8"
- Kierownica wielofunkcyjna
- Głośniki 6 szt.
- Złącze Bluetooth (z audio streaming)
- Wyświetlacz dotykowy 8"
- Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)

5 System ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System wspomagania nagłego hamowania EBA
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD

6 System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
- System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
- System bezkluczykowego dostępu do auta ADML/Klamki drzwi w kolorze czarnym Perla Nera+chrom

7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

9 Zagłówki przednie i tylne regulowane
- Zagłówki foteli przednich regulowane
- Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Drzwi bagażnika zamykane/otwierane elektrycznie - bezdotykowo+Dach Black Diamond

2 Fotele przednie podgrzewane +manulane składanie fotela pasażera + regulacja lędźwiowa (dopłata)
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Fotel pasażera składany do pozycji stolika
- Fotel kierowcy z manualną regulacją odcinka lędźwiowego

3 Lakier metalizowany (dopłata)

4 Pakiet City 2 (dopłata)
- Kamera przednia
- Asystent parkowania równoległego
- Asystent parkowania prostopadłego
- Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie
- Wyświetlacz kamery cofania dotykowy

5 Pakiet Rodzinny
- Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń
- Stoliki w oparciach foteli przednich składane
- Blokada drzwi sterowana mechaniczna (zab.otwarcia przez dzieci)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/55	R18	102V	XL E PRIMACY	5,0
Przednie prawe:	MICHELIN 225/55	R18	102V	XL E PRIMACY	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN 225/55	R18	102V	XL E PRIMACY	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN 225/55	R18	102V	XL E PRIMACY	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-100µm	
2	Dach		120-150µm	
3	Błotnik przedni	L	70-100µm	
4	Drzwi przednie	L	100-130µm	
5	Drzwi tylne	L	100-130µm	
6	Błotnik tylny	L	100-130µm	
7	Błotnik przedni	P	140-150µm	

8	Drzwi przednie	P	120-150µm	
9	Drzwi tylne	P	100-130µm	
10	Błotnik tylny	P	100-130µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Zaślepka haka holowniczego tył		Niedopasowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel tylny		Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Odpryski		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu