Nr zlecenia: 114/08/01/2026/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 2026/01/08

Zleceniodawca:
Leasys Polska
Warszawa
02-681 Wyścigowa 6

Rzeczoznawca:
Adam Żądło/zatw. Pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] I-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**V R 3 U S H N S S R J 5 4 7 6 2 1**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WJ6072M**
Model pojazdu:	**2008 II 1.2 MR`23 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**029-04887**
Wersja:	**Allure S&S EAT**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	43358 km
Data pierwszej rejestracji	2024/02/28
Data ważności badania technicznego	2027/02/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	1740 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbonoraz listwą w kolorze błyszczącej czerni z chromowanym obram
3	Elektryczny hamulec postojowy
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
5	Głośniki 6 szt.
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
7	Klimatyzacja automatyczna
22	Panele tylnych drzwi z fakturą Karsten
23	Podłoga bagażnika z możliwością mocowania w dwóch poziomach
24	Podłokietniki drzwi przednich i tylnych z tkaniny łączonej ze sztuczną skórą Isabella z przeszyciem Quartz
25	Podsufitka w kolorze czarnym
26	Poduszka powietrzna kierowcy
27	Poduszka powietrzna pasażera
28	Poduszki powietrzne boczne przednie

8 Końcówka wydechu podwójna chromowana
9 Listwa progowa bagażnika w kolorze Gris Météor
10 Listwy ochronne drzwi bocznych w kolorze czarnym
11 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
12 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane
13 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
14 Matowe czarne oznaczenie wersji
15 Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach II rzędu
16 Obudowy słupków drzwi w kolorze czarnym
17 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
18 Oświetlenie wnętrza - 3 diody LED (1lampa, 2 lampki do czytania)
19 Pakiet Peugeot i-Cockpit - wyświetlacz kolorowy 10"
20 Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtulanych zegarów3D
21 Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kol. błyszczącej czerni z tampodrukiem w kol. Quartz
29 Poduszki powietrzne kurtynowe
30 Refletory w technologii Peugeot LED ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie trzech pazurów
31 Relingi dachowe czarne błyszczące
32 Spojler tylny w kolorze nadwozia
33 Szyba przednia akustyczna
34 Szyba przednia barwiona
35 Szyba tylna ogrzewana
36 Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
37 Tarcze kół aluminiowe 17" diamentowe
38 Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
39 Tylne światła LED w kształcie trzech pazurów
40 Uchwyty wysuwane 4 szt(2 z przodu, 2 z tyłu)
41 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Konsola centralna podwyższona z podłokietnikiem
- Podłokietnik centralny przedni
- Konsola centralna

2 Multimedialny Ekran Dotykowy 10"
- System Bluetooth
- System Mirror Screen
- Radio DAB

3 Osłona wlotu powietrza
- Osłona dolna ozdobna w kolorze Gris Meteor
- Łezki w kolorze Dark Chrome
- Ekskluzywny, czarny grill z pionowym oznaczeniem w kolorze nadwozia

4 Pakiet Safety Plus
- System ostrzegania o ryzyku kolizji
- System automatycznego hamowania
- Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
- System kontroli uwagi kierowcy
- System Active Safety Brake V-AEB
- System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
- System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu

5 Pakiet Widoczność
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Oświetlenie powitalne LED

6 Peugeot i-Connect
- System Bluetooth
- System Mirror Screen
- Radio DAB
- Ekran dotykowy kolorowy 10" HD

7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiemoporu
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

8 Wspomaganie parkowania przodem i tyłem, wizualne i dźwiekowe
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Lakier metalizowany
2 Podgrzewane siedzenia przednie
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Goodyear Vector 4Seasons 215/60/17 100H	6,0
Przednie prawe:	*Goodyear Vector 4Seasons 215/60/17 100H	6,0
Tylne lewe:	*Goodyear Vector 4Seasons 215/60/17 100H	6,5
Tylne prawe:	*Goodyear Vector 4Seasons 215/60/17 100H	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonał: Tomasz Pacyna


Wycena wykonana: Adam Żądło

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-180	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-130	
4	Drzwi przednie	L	100-200	
5	Drzwi tylne	L	100-130	
6	Błotnik tylny	L	100-130	
7	Błotnik przedni	P	100-130	
8	Drzwi przednie	P	100-150	
9	Drzwi tylne	P	100-130	
10	Błotnik tylny	P	100-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 1 sztukę
2	Dowód rejestracyjny	NIE
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W

przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu