Nr zlecenia: 53/30/01/2026/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 30.01.2026

Zleceniodawca:
Leasys Polska
Warszawa
02-681 Wyścigowa 6

Rzeczoznawca:
Adam Żądło/zatw. Pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] II-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**Z A C N J E C 1 7 M P R 7 4 1 8 6**
Marka:	**JEEP**	Nr rejestracyjny:	**WJ4453K**
Model pojazdu:	**Compass 1.3 MR`21 E6d-F**	Nr Info-Ekspert:	**316-00822**
Wersja:	**Limited DCT**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	67194 km
Data pierwszej rejestracji	11.01.2022
Data ważności badania technicznego	26.07.2026
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	1965 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1332 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe4 kół	45	Radio cyfrowe
2	Asystent pasa ruchu	46	Reflektory przednie LED High
3	Asystent prędkości inteligentny	47	Reflektory wyłączane z opóźnieniem programowanym
4	Asystent ruszania pod górę (HSA)	48	Relingi dachowe czarne z chromowanymi akcentami
5	Autoalarm	49	Schowek na rękawiczki podświetlany
6	Centrum informacyjne pojazdu	50	Siedzenia tylne dzielone 60/40

7	Chromowane akcenty nadwozia	51	Sterowanie systemem audio w kierownicy
8	Czujnik obecności pasażera przód/tył	52	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
9	Czujnik wilgoci powietrza	53	System blokowania zamków po przekroczeniu określonej prędkoś
10	Czujniki parkowania - tył	54	System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
11	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	55	System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
12	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	56	System mocowania fotelików dziecięcych Latch
13	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	57	System monitorujący zmęczenie kierowcy
14	Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach	58	System Mopar Connect
15	Funkcja "audio streaming Bluetooth"	59	System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
16	Głośniki 6 szt.	60	System osuszania hamulców
17	Gniazdo 12V	61	System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
18	Gniazdo 12V w bagażniku	62	System rozpoznawania znaków drogowych
19	Gniazdo 230V	63	System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
20	Hamulec postojowy elektroniczny	64	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
21	Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów	65	System Start/Stop
22	Kamera cofania	66	Szyby tylne ciemne
23	Kierownica pokryta skórą Techno	67	Światła do jazdy dziennej LED
24	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	68	Światła p/mgielne LED
25	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	69	Światła p/mgielne tylne
26	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	70	Światła tylne LED
27	Końcówki układu wydechowego w kolorze srebrnym	71	Światła włączane automatycznie
28	Kurtyny powietrzne boczne	72	Tapicerka winylowa Premium Techno/materiałowa ze szwami w kolorze Diesel Grey
29	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	73	Tarcze kół aluminiowe 18", opony 225/55 (klasa B)
30	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	74	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black z chromowanymi akcentami	75	Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
32	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	76	Uchwyty do mocowania bagażu
33	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	77	Wejście podświetlane
34	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	78	Wlew paliwa bezkorkowy
35	Maty podłogowe przednie i tylne	79	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
36	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	80	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
37	Organizer do bagażnika	81	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
38	Osłona chłodnicy w kolorze Gloss Black z chromowanymi obwódkami	82	Wykładzina bagażnika
39	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	83	Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
40	Podłokietnik przedni przesuwany ze schowkiem	84	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
41	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	85	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
42	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	86	Zestaw naprawczy opon
43	Poduszki powietrzne boczne przednie	87	Złącze "USB"
44	Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie	88	Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Asystent parkowania i wyjazdu z miejsca parkingowego
	Asystent parkowania równoległego
	Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
	Asystent parkowania prostopadłego

2 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

3 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną(w 2 płaszczyznach)
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach

4 System multimedialny Uconnect 10.1
- System Bluetooth
- System multimedialny uconnect
- Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
- Wyświetlacz dotykowy 10,1"

5 System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
- System stabilizacji toru jazdy ESC
- System wspomagania nagłego hamowania BAS

6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Alpine White biały

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Pirelli Cinturato Winter 2 225/55/18 102V	7,0
Przednie prawe:	*Pirelli Cinturato Winter 2 225/55/18 102V	7,0
Tylne lewe:	*Pirelli Cinturato Winter 2 225/55/18 102V	7,0
Tylne prawe:	*Pirelli Cinturato Winter 2 225/55/18 102V	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonał: Tomasz Pacyna


Wycena wykonana: Adam Żądło

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		30	
2	Dach		100-140	
3	Błotnik przedni	L	100-110	
4	Drzwi przednie	L	100-110	
5	Drzwi tylne	L	100-110	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Błotnik przedni	P	100-110	
8	Drzwi przednie	P	100-110	
9	Drzwi tylne	P	100-110	
10	Błotnik tylny	P	100-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Zaślepka numeru VIN		Pęknięta		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 1 sztukę
2	Dowód rejestracyjny	NIE
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu