Nr zlecenia: 108/26/03/2026/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 26.03.2026

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Kucharski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V F 7 S X H M R V N T 6 2 9 8 2 0**
Marka:	**CITROËN**	Nr rejestracyjny:	**WJ3450L**
Model pojazdu:	**C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4**	Nr Info-Ekspert:	**008-04387**
Wersja:	**Feel Pack S&S**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	94775 km
Data pierwszej rejestracji	27.10.2022
Data ważności badania technicznego	27.10.2027
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1540 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 61kW (83KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Airbump® z kolorowaną ramką
3	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
4	Asystent ruszania na wzniesieniu
5	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
6	Coffee brake Alert
7	Dach w kolorze nadwozia
8	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem
9	Dźwignia zmiany biegów z tworzywa, mieszek ze skaju
10	Fasada deski rozdzielczej lakierwane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM
11	Fotel kierowcy regulowany manualnie
12	Kierownica z dekorami Chrome satin
13	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem
14	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo
15	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
16	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
17	Komputer pokładowy
18	Kontrolka ciśnienia oleju
19	Kontrolka temperatura wody
20	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
21	Lakier Blanc Banquise
22	Lampy tylne 3D
23	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych
24	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)
25	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane manualnie
27	Obicia drzwi przednich z tworzywa
28	Obrotomierz
29	Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem
30	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3
31	Oświetlenie bagażnika
32	Oświetlenie wnętrza
33	Podstawka na kubek
34	Poduszka powietrzna kierowcy
35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
36	Poduszki powietrzne boczne przednie
37	Poduszki powietrzne kurtynowe
38	Ramki szyb bocznych czarne matowe
39	Reflektory Eco LED
40	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
41	System kontroli ciśnienia w oponach
42	System REF
43	System rozpoznawania znaków drogowych
44	System wspomagania nagłego hamowania AFU
45	Szyby barwione
46	Szyby przednie regulowane elektrycznie
47	Szyby tylne regulowane ręcznie
48	Światła do jazdy dziennej LED DRL
49	Światła p/mgielne przednie
50	Tapicerka Mica Grey
51	Tarcze kół stalowe 16" + Steel&Style
52	Wskaźnik przeglądów
53	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
54	Wspomaganie układu kierowniczego
55	Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
56	Wycieraczki przedniej szyby z pracą przerywaną w funkcji predkości pojazdu
57	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
58	Zamek centralny
59	Zderzaki w kolorze nadwozia
60	Zestaw naprawczy opon
61	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
	Głośniki 6 szt.
	Złącze "USB"
	System Bluetooth
	Tuner radiowy cyfrowy DAB
	System Mirror Screen
	Ekran dotykowy 7"
	Citroën Connect Radio typu RCCA2
	Schoweki pod wyświetlaczem
2	Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
	Filtr p/pyłkowy
	Klimatyzacja automatyczna
3	Pakiet Bezpieczeństwa
	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
	System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości

4 Pakiet Kolor Noir
- Dekoracja ramki halogenów
- Dekoracja ramki Airbump

5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FULDA 205/55 R16	KRISTALL CONTROL	6,0
Przednie prawe:	*FULDA 205/55 R16	KRISTALL CONTROL	6,0
Tylne lewe:	*FULDA 205/55 R16	KRISTALL CONTROL	5,0
Tylne prawe:	*FULDA 205/55 R16	KRISTALL CONTROL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonywał: Tomasz Pacyna
Wycenę wykonał: Piotr Kucharski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	130	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Brak kołpaków

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
2	Gaśnica	TAK
3	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu